

Kapitelüberschriften

Abdeckprofile aus verzinktem Stahlblech an Sheds - Rostung innerhalb von zehn Jahren
Abdichten durch Auftragen einer Dichtungsschlämme
Abdichten durch Füllen mit Kunstharz
Abdichten durch Verpressen mit Zementleim
Abdichten von Fehlstellen
Abdichten von Rissen
Abdichtung erdberührter Aufenthaltsräume
Abdichtung mit Bentonit
Abdichtung von Glasscheiben in Holzfenstern - Zerstörung von fensterholz durch fehlerhafte Abdichtung
Abdichtung von Naßräumen im Wohnungsbau
Abdichtung von Naßräumen mit Dichtungsschlämme - Undichtigkeiten infolge Rissbildung
Abdichtung von rissen im Beton
Abdichtungen von Wohnbädern - Schwere Feuchtigkeitsschäden infolge fehlender Abdichtung
Abdichtungsprobleme bei Schwimmbädern - Problemstellungen mit Fallbeispielen
Abgehängte Decke im Hallenbad Uster (CH) - Deckenabsturz infolge transkristalliner Spannungsrißkorrosion der Stahlbügel
Abgehängte Holzdecke in einem Hallenbad - Abfallen der Decke infolge unzureichender Befestigung
Abheben von Ecken
Abhilfe im Schadensfall
Abkantungen
Abluftkanäle aus verzinktem Stahlblech - Korrosion der oberen waagerechten Flächen
Abplatzen der Gefügeschäden
Abplatzungen
Abplatzungen
Abplatzungen durch ungleichmäßige Verformung oder Spannungskonzentration
Abplatzungen und Risse
Abstände der Bewehrungsstäbe
Abstandhalter für die untere Bewehrung
Abwasser-Anschlußleitung einer Badewanne - Undichte Anschlußleitung, Durchfeuchtung und Trocknung von Fußböden und Wänden
Abwasser-Falleitungen - Fehlerhafter Anschluß an Grundleitung
Abwasserkanal aus Betonrohren - Zerstörung der Rohrsohle durch Schwefelsäure
Abweichen von vertraglich vereinbarten Ausführungen und Änderungen bei der Nachbesserung
Aktuelle Aspekte der neuen Sachverständigenordnung - Werbung des Sachverständigen
Aktuelle Probleme aus dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen (ZSEG)
Akustikdecke in einer Schwimmhalle - Zu große Nachhallzeit
Akustikdecke unter nicht-belüftetem Flachdach in Schwimmhalle - Durchfeuchtung der Akustikdecke
Alkalität des Betons
Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik
Allgemeines
Aluminiumfenster in Außenwand aus Stahlbetonfertigteilen - Korrosion der Aluminiumfenster durch Kalkwasser
Aluminiumfenster in Betonfassade - Korrosion der Eloxalschicht durch Kalkwasser
Aluminiumfenster in Waschbetonfassade - Beschädigung anodisierter Teile unsachgemäße Abdeckung bei Steinreinigung
Aluminium-Fensterbänke in Putzfassade - Schmutzwasserfahnen und Putzerstörung
Anätzung von Aluminium-Fensterprofilen und Fassadenbekleidungen
Anbau einer Garage am Hang - Rissebildung infolge Setzung
Anforderungen an den Beton
Anforderungen an den Schlagregenschutz
Anforderungen an die Abdichtungen von Naßräumen des Wohnungsbau in DIN-Normen
Anhydritestrich im Erdgeschoß eines Schulgebäudes - Aufwölbungen und Festigkeitsminderung durch Feuchtigkeit
Anodisierte Aluminium-Fassadenbekleidungen - Störende Irisierung durch falsche Reinigung
Anordnung der Bewehrung
Anschluß von fenstern an Außenwände - Luftdurchgang am Fensteranschluß
Anschluß von Innenwandputz an Holzdeckenschalung - Rißbildung und Zermürbung des Putzes an den Anschlüssen
Anschluß von Innenwandputz an Holztürrahmen - Rißbildung und Putzerstörung entlang von Putzanschlußblechen
Anschlußdurchfeuchtungen im Sturz- und Leibungsbereich bei Verblendmauerwerk
Anschlüsse am Dachrand

Autoren

		<u>Buch / Band / Seite:</u>	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	34
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	65
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	66
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	65
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	78
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	198
Rogier	Aachener Bausachverständigentage	1983	95
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	71
Grunau Edvard B.	Bauschäden Sammlung	Band 3	82
Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1983	113
Rogier Dietmar	Bauschäden Sammlung	Band 5	114
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	61
Küllmer Manfred	Bauschäden Sammlung	Band 9	126
Lamers	Aachener Bausachverständigentage	1988	82
de Luigi Alfred	Bauschäden Sammlung	Band 6	110
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 6	108
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	156
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	75
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	173
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4	130
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	117
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	192
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	101
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	131
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	192
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	168
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	166
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	136
Muth Wilfried	Bauschäden Sammlung	Band 5	140
Ruffert Günter	Bauschäden Sammlung	Band 2	148
Jagenburg	Aachener Bausachverständigentage	1983	9
Bleutge	Aachener Bausachverständigentage	1988	24
Bleutge	Aachener Bausachverständigentage	1992	20
Lutz Peter - Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4	112
Wagner Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 1	27
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	33
Schild	Aachener Bausachverständigentage	1990	25
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	13
Cziesielski Erich	Bauschäden Sammlung	Band 4	90
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7	66
Pfeifer Hans	Bauschäden Sammlung	Band 8	88
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 12	68
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	51
Arnds Wolfgang	Bauschäden Sammlung	Band 3	50
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	34
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	62
herken	Aachener Bausachverständigentage	1988	77
Aurnhammer Klaus G.	Bauschäden Sammlung	Band 5	110
Pfeifer Hans	Bauschäden Sammlung	Band 9	106
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	145
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	84
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 1	125
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 1	127
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	121
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	131

Kapitelüberschriften

Anschlüsse einer bituminösen Dachdichtung - Bildung von Undichtigkeiten
Anschlüsse von Aluminiumfenstern - Zugserscheinungen infolge luftdurchlässiger Anschlußfugen
Anrische und rißüberbrückende Beschichtungssysteme auf Putzen
Anstrich auf elastischen Fugenabdichtungen - Risse im Anstrichfilm und Kerbrissbildung Dichtstoff
Anstrich auf verzinktem Rohrgeländer - Ablösung des Anstrichs
Anstrichabplatzungen
Anstriche auf Außenwandputz und LNA-Rohren - Netzrißbildung im Deckenanstrich infolge falscher Schichtfolge
Anwendungsbereiche der Holzwerkstoffe
Arbeitsfuge mit Haftschlämme
Arbeitsfuge nach DIN 1045
Arbeitsfugen
Arbeitsfugen
Arten und Ursachen von Schäden an Stahlbetontragwerken
Arten, Erkennung und Beseitigung abgelagerter Stoffe
Asbestzement-Fassadenplatten mit Silikatbeschichtung - Bildung dunkler Flecken
Außenwände aus verputztem Ziegelmauerwerk - Rißbildung infolge schwindender Stahlbeton-Ringanker
Aufbringen von Abdichtungsbahnen
aufgedoppelte haustür aus Holz - Funktionsuntüchtigkeit durch klimatisch bedingte Verformung
Aufgesetzte Betonplatte für befahrbare Dachterrasse - Eindrückung in der PUR-Dämmschicht
Aufgestellter Fußboden auf Stahlbetondecke über offener Durchfahrt - Tauwasserbildung auf der Stahlbetondecke
Aufgetretene Schäden
Aufkantungen
Aufkantungen am Dachrand
Auflagerverdrehungen
Aufmauerung auf neuen Auflagerbänken oder -konsolen
Aufstandskonsolen
Aufstandskonsolen - Fußpunkte - Gründung
Außenwandmauerwerk mit Leichtziegeln - Rißbildung durch Stahlbeton-Ringgurt
Ausblühung Ausschwemmung
Ausblühung von Sichtmauerwerk. Ursachen - Erkennung - Sanierung
Ausblühungen
Ausgeklinte Trägerenden
Ausragende Stahlbetondecken - Tauwasserbildung an Wärmebrücken
Aussagefähigkeit von Putzprüfungen an ausgeführten Gebäuden - Putzzusammensetzung und Druckfestigkeit
Ausschalfrieten
Ausschwemmungen
Ausschwemmungen von Alkalisilikaten
Außen- und Innenwände aus Mauerwerk - Horizontalrisse in tragendem Mauerwerk
Außenanstriche auf Bauteilen an Außenwänden - Verfärbung infolge Einwirkung von Schwefelwasserstoff
Außenbekleidungen aus Profilbrettschalung
Außenliegende Fugenbänder
Außenliegende Glasleisten und mechanische Holzfügungen
Außenliegende Wärmedämm-Verbundsysteme und vergleichbare Ausbildungen
Außenputz auf hochdämmendem Mauerwerk; uswirkungen der Stumpfstoßtechnik
Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem auf der Außenwand - Bildung von Rissen und Blasen im Putz
Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem auf der Außenwand - Blasenbildung und Ablösung des Putzes
Außentreppe aus Betonfertigteilstufen - Abgesackte Stufen wegen mangelhafter Gründung
Außenwand aus Aluminium-sandwichelementen - Beschädigte Pulverbeschichtung durch ungeeignete Schutzfolie
Außenwand aus dreischichtigen Stahlbeton-Sandwichplatten - Auswölbung der Vorsatzschalen
Außenwand aus Kalksandsteinmauerwerk mit Dispersionsanstrich - Schäden am gestrichenen Mauerwerk infolge Durchfeuchtung
Außenwand aus Stahlbetonskelett, Brüstungsmauerwerk und anschlaglos eingebauten Holzfenstern - Durchfeuchtung von Brüstungen, Stützen, Decken; Flecker
Außenwand im Kellerdeckenbereich - Tauwasserbildung im Sommer
Außenwand mit lackiertem Aluminiumblechen - Ablätter der Lackierung
Außenwand mit Spaltplattenbelag - Durchfeuchtung der Außenwand
Außenwand mit Stahlbeton-Fertigteilen - Vermeidbare Verschmutzung von Aluminium-Fensterbändern

Autoren

Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 2	26
Froelich Hans	Bauschäden Sammlung	Band 4	92
Weber	Aachener Bausachverständigentage	1989	122
Ruhnau Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 9	72
Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 4	134
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	31
Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band1	55
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	31
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	127
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	126
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	156
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	172
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	16
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	44
Hauck Walther	Bauschäden Sammlung	Band 6	98
Marsch Guido	Bauschäden Sammlung	Band 7	82
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	71
Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 12	82
Eisenbieger Günter - Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4	36
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	130
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	126
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	181
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	124
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	149
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	180
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	174
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	174
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 6	70
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	186
Pauls	Aachener Bausachverständigentage	1989	48
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	45
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	122
Cziesielski Erich - Ruhnau Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 4	102
Schubert	Aachener Bausachverständigentage	1989	87
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	99
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	55
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	59
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 3	56
Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band1	65
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	125
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	173
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	34
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	101
Jeran	Aachener Bausachverständigentage	1989	75
Rieche Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	78
Rieche Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	76
Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 12	128
Pfeifer Hans	Bauschäden Sammlung	Band 7	60
Cziesielski Erich - Kötz Wolf-Dietrich	Bauschäden Sammlung	Band 4	44
Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band1	59
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band1	53
Cziesielski Erich - Rahn Axel C.	Bauschäden Sammlung	Band 8	90
Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 2	84
Arnds Wolfgang	Bauschäden Sammlung	Band 3	64
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 5	84

Kapitelüberschriften

Außenwand mit Stahlbeton-Pfosten und -Riegeln - Korrosion infolge fortgeschrittener Karbonatisierung
Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem - Ablösung der Beschichtung
Außenwandbekleidung aus Kupferblech - Korrosion durch Chlorid, Nitrit und Ammonium
Außenwände
Außenwände
Außenwände - Witterungsschutz im Fugenbereich - Fassadenverschmutzung
Außenwände aus großformatigen Betonfertigteilen in Tafelbauweise - Wasserschäden infolge konstruktiver Mängel und Verarbeitungsfehler bei der Fugendichtung
Außenwände aus großformatigen Stahlbeton-Sandwichtafeln - Sanierung undichter Fugen mit Polysulfid-Fugenbändern
Außenwände aus Kalksandsteinmauerwerk - Bildung von Schmutzwasserfahnen, Durchfeuchtung der Wände, örtliche Zerstörung des Mauerwerks
Außenwände aus Kalksandstein-Sichtmauerwerk - Durchfeuchtung und Frostabsprengungen
Außenwände aus Klinker-Verblendmauerwerk - Verunreinigung durch Kalk- Kieselensäureablagerungen
Außenwände aus Leichtbeton-Schalsteinen - Schimmelpilzbildung in Gebäudeecken
Außenwände aus Sichtmauerwerk - Rißschäden infolge Innendämmung
Außenwände aus Stahlblech-Sandwichelementen - Undichte Fugendichtung mit komprimierbaren Dichtungsbändern
Außenwände aus Verputztem Bimsbeton-Mauerwerk - Rißbildung im Mauerwerk durch zwei schwimmende Stahlbetondecken
Außenwände aus zweischaligem Verblendmauerwerk mit Luftschicht - Rißbildung in der Verblendschale
Außenwände aus zweischaligem Ziegelmauerwerk - Rißbildung infolge unvollständiger Trennung der Verblendschale von der tragenden Hintermauerung
Außenwände eines Hallenbades - Eiszapfenbildung infolge Wasserdampf-Konvektion
Außenwände mit Fassadenbekleidungen
Außenwände mit Klinkerplatten-Bekleidung auf Leichtbauplatten - Durchnässung der Außenwände
Außenwände mit Sparverblendschale ohne Dachüberstand - Durchfeuchtung der Außenwände
Außenwände sozialer Mietwohnungen - Schimmelpilzbewuchs nach Einbau dichtschießender Fenster
Außenwand-Fußpunkt
Außenwandmauerwerk zwischen Stahlbetondecken - Schrägrisse im Mauerwerk infolge horizontaler Zwangskräfte
Äußere und innere Kräfte
Äußere Wärmedämmschicht mit armiertem Dispersionsputz - Putzrisse über den Stoßfugen der Dämmplatten
Auswahl geeigneter Zuschläge
Auswechslungen
Ausziehbare Tribüne in Sporthalle - Unfall infolge unbeabsichtigter Öffnung einer Brüstungstüre
Badewannen im Mehrfamilienhaus - Ungenügender Körperschallschutz
Balken mit Aussparungen im Steg
Balkon aus Stahlbetonplatte und Spaltklinkerbelag im Mörtelbett - Rissebildung im Belag und in Anschlußfugen
Balkone und Terrassen - Freiräume eines Terrassenhauses - Feuchtigkeitsschäden, Ein- und Überlaufen von Niederschlagswasser an An- und Abschlüssen
Balkonsinstandsetzung und Loggiaverglasung - Methoden und Probleme
Bauarten, Konstruktionsprinzipien
Baufeuchte Materialien für den Decken-Einschub
Bau-Furniersperrholz
Bauliche Maßnahmen
Baumängel im Grenzbereich zwischen Gewährleistung und Instandhaltung
Bauphysikalische Betrachtungen zum Wassertransport und Wassergehalt in Außenwänden
Bauphysikalische Einflußfaktoren auf das Schimmelpilzwachstum in Wohnungen
Bauphysikalische Probleme der Innendämmung
Bauphysikalische Probleme des geneigten Daches
Bausachverständige im Beweissicherungsverfahren
Baustahl
Baustoff für Verblendmauerwerk
Baustoffe, Eigenschaften
Baustoffklassen
Bautechnische Funktion
Bauteile aus Ortbeton und Betonfertigteilen in einem Klärbecken - Zerfall der mit Epoxid beschichteten Betonoberflächenzone
Bauweise mit beschränkter Rißbreite
Bauweise mit verminderter Rißbildung
Bauwerkstrockenlegung - Instandsetzung feuchter Grundmauern
Be- und Entlüftung eines Verkaufsraumes Unzureichende Luftnachströmung
Beanspruchung aus "vorwiegend ruhenden" Lasten

Autoren

Bonk Michael - Ruhnau Ralf Bauschäden Sammlung Band 9 64
Schulz Erich Bauschäden Sammlung Band 7 58
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 6 96
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 16
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 20
Cziesielski Aachener Bausachverständigentage 1983 38
Jäger Rolf - Zimmermann Jürgen Bauschäden Sammlung Band 1 83
Dickhaut Heinz Dieter Bauschäden Sammlung Band 8 62
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 2 66
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 5 72
Klaas Helmut Bauschäden Sammlung Band 8 44
Klopfer Heinz - Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 2 70
Schlotmann Bernhard Bauschäden Sammlung Band 5 68
Cziesielski Erich - Bonk Michael Bauschäden Sammlung Band 9 96
Lohmann Peter Bauschäden Sammlung Band 6 74
Arnds Wolfgang Bauschäden Sammlung Band 3 62
Pfefferkorn Werner Bauschäden Sammlung Band 8 58
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 5 90
Klein Wolfgang Schadenfreies Bauen Band 6 130
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 5 76
Arnds Wolfgang Bauschäden Sammlung Band 2 58
Klopfer Heinz - Martin Schütte Bauschäden Sammlung Band 7 50
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 131
Pfefferkorn Werner Bauschäden Sammlung Band 3 54
Pfefferkorn Werner Schadenfreies Bauen Band 7 31
Hauck Walther Bauschäden Sammlung Band 2 76
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 89
Brand Bernhard - Glatz Gerhard Schadenfreies Bauen Band 14 130
Aurnhammer Klaus G. Bauschäden Sammlung Band 5 124
Mantel Juval Bauschäden Sammlung Band 5 138
Brand Bernhard - Glatz Gerhard Schadenfreies Bauen Band 14 126
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 1 37
Schild Erich - Rogier Dietmar Bauschäden Sammlung Band 2 30
Brenne Aachener Bausachverständigentage 1996 65
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 19
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 47
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 30
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 91
Jagenburg Aachener Bausachverständigentage 1996 9
Klopfer Aachener Bausachverständigentage 1983 21
Erhorn Aachener Bausachverständigentage 1992 73
König Aachener Bausachverständigentage 1984 59
Liersch Klaus-W. Aachener Bausachverständigentage 1984 94
Kamphausen Aachener Bausachverständigentage 1990 143
Pfefferkorn Werner Schadenfreies Bauen Band 7 19
Klaas Helmut - Schulz Erich Schadenfreies Bauen Band 13 17
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 23
Brand Bernhard - Glatz Gerhard Schadenfreies Bauen Band 14 178
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 13
Klopfer Heinz Bauschäden Sammlung Band 4 136
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 83
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 81
Hübler Aachener Bausachverständigentage 1990 121
Bitter Harald - Mangelsdorf Reina Bauschäden Sammlung Band 6 144
Brand Bernhard - Glatz Gerhard Schadenfreies Bauen Band 14 187

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Beanspruchung und Anforderungen
Beanspruchung von Verblendschalen zweischaliger Außenwände
Beckenkopf eines Freischwimmbades - Ablösung der Spaltplatten
Beckenumgang in einem Hallenbad - Wasserschäden und erhöhte Betriebskosten
Bedeutung des Fensters
Beeinträchtigung der Fassadenfunktion in ästhetischer Hinsicht
Beeinträchtigung durch Tauwasserbildung
Beeinträchtigungen durch Porosität des Betons
Beeinträchtigungen durch Risse und Fehlstellen
Befahrte Garagen-dachdecke aus Stahlbetonplatte, Asphaltmaastix- und Gußasphaltschicht - Durchfeuchtung der Betondecke, Eindringen von Niederschlagsw
Befestigung eines Türblatts - versagen infolge Planungs- oder Ausführungsfehler?
Befestigungen auf der Dachdecke
Begriff der Fassadenfunktion
Begriff der Fassadenfunktion in ästhetischer Hinsicht
Begrüntes Flachdach - Sanierung mit Abschottung in kleine Kontrollbereiche
Begrünung einer beschichteten Putzfassade - Schäden an der Beschichtung
Beheizte Fußbodenkonstruktion in einer Schwimmhalle - Korrosion von Warmwasser-Heizrohrleitungen, Beschädigung des Keramischen Belages
Beheizter Fußboden in Hallenbad - Undichtwerden der bituminösen Abdichtung auf Mineralfaser-Trittschalldämmplatten
Beheizung eines Einfamilienhauses durch Elektro-Speicherheizgeräte - Durchfeuchtung und Sporenbildung auf Decken und Wänden
Belüftete Dächer und Wände - Stand der Technik
Belüftete Decken
Belüfteter Hohlraum
Belüftetes Dach einer Tennishalle - Tauwasserschäden
Belüftetes Dach eines Rinderstalles - Starker Schimmelbefall
Belüftetes Dach mit Asbestzement-Wellplatten - Abtropfendes Schmelzwasser
Belüftetes Flachdach über Blumenladen - Tauwasserbildung wegen fehlender Dampfsperre
Belüftetes Flachdach über Schwimmbad - Durchfeuchtung der Dachkonstruktion infolge Tauwasserbildung
Belüftetes Flachdach über Schwimmhalle - Feuchtigkeitsschäden infolge bauphysikalisch fehlerhafter Konstruktion
Belüftetes Flachdach über Wohnhaus - Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation infolge Dampfdiffusion
Belüftetes Flachdach über Wohnhaus - Zugluft im Wohnraum durch undichte Holzdecke
Belüftetes Pultdach mit Trapezblech-Deckung - Feuchtigkeitsschäden durch Tauwasserbildung
Belüftetes Schmetterlingsdach - Schimmelpilzbildung an der Obersten Geschoßdecke
Belüftetes Steildach eines Fertighauses - Durchfeuchtung und Verformung der Holzspanplatten infolge Tauwasserbildung
Belüftetes Steildach über ausgebautem Dachgeschoß - Abtropfendes Tauwasser
Bemessung der erforderlichen Bewehrung
Beplankungen aus Flachpressspanplatten - Geruchbelästigung durch Formaldehyd
Beratungspflichten des Architekten nach dem Leistungsbild des § 15 HOAI
Berechnung der Raumströmung und ihres Einflusses auf die Schweißwasser- und Schimmelpilzbildung auf Wänden
Bergbauliche Einwirkungen auf das Gebäude; Abgrenzungen und Möglichkeiten der Sanierung und Vermeidung
Berwertung von Verkehrswertminderungen bei Gebäudeabsenkungen und Schiefelagen
Beschichtete Holzspanplatten als Außenbeplankung von Fertighäusern - Rißbildung in der Beplankung
Beschichtete Spanplatten als vorgesetzte Bekleidung
Beschichtung auf Außenbeplankung von Fertighäusern - Ablösung des Kunstharzputzes infolge Wanderung von Wachsen aus den Holzspanplatten
Beschichtungssystem auf PU-Basis
Beschichtungssysteme für Flachdächer - Beurteilungsgrundsätze und Leistungserwartung
Bestellung
Beton
Betonarten
Betondecke des Flachdaches
Betondeckung
Betongruppen und -sorten
Betonherstellung Betonmischung
Betoniervorgang
Betonklassen
Betonkonsistenz

Autoren

Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	16
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	154
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	144
Kappler Hans Peter	Bauschäden Sammlung	Band 3	138
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	13
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	183
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	49
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	48
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	48
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 1	39
Hauck Walther	Bauschäden Sammlung	Band 2	136
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	111
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	184
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	183
Cziesielski Erich - Ruhnau Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 6	50
Althaus Christoph - Bartholemy H	Bauschäden Sammlung	Band 8	98
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 1	93
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	126
Jenisch Richard	Bauschäden Sammlung	Band 1	145
Cziesielski	Aachener Bausachverständigentage	1993	29
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	60
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	76
Liersch Klaus W.	Bauschäden Sammlung	Band 7	22
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 9	32
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 5	20
Hauser Gerd	Bauschäden Sammlung	Band 4	24
Wagner Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 1	29
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 1	33
Schüle Walter	Bauschäden Sammlung	Band 1	31
Schumacher Rainer	Bauschäden Sammlung	Band 3	32
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 6	28
Ruhnau Ralf - Oster Nils	Bauschäden Sammlung	Band 12	34
Hauser Gerd	Bauschäden Sammlung	Band 4	26
Braun Thomas W.A.	Bauschäden Sammlung	Band 6	30
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	84
Roffael Edmone - Kossatz Gert	Bauschäden Sammlung	Band 3	112
Jagenburg	Aachener Bausachverständigentage	1984	16
Zeller	Aachener Bausachverständigentage	1992	65
Weber	Aachener Bausachverständigentage	1990	49
Kamphausen	Aachener Bausachverständigentage	1990	135
Rieche Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4	76
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	95
Rieche Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4	78
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	94
Fuhrmann	Aachener Bausachverständigentage	1996	56
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	178
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	21
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	13
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	105
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	166
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	15
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	107
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	145
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	14
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	108

Kapitelüberschriften

Betonkorrosion
Beton technologische und bautechnische Maßnahmen
Betonverarbeitung
Betonverarbeitung
Betonverbundsteinpflaster auf Gummigranulatmatten - Verschiebungen der Betonverbundsteine
Betonverbundsteinpflaster auf Umkehrdach - Kantenabplatzungen der Betonsteine
Betonverbundstein-Pflasterdecke auf Umkehrdach - verformungen des Pflasters
Betonzusammensetzung
Betonzusätze
Betriebsunfälle
Beurteilungsprobleme bei Holzbauteilen
Bewegungsfugen
Bewegungsfugen
Bewehrte Gasbeton-Fassadenplatten - Bildung von Rissen in den Platten
Bewehrte Wandplatten aus dampfgehärtetem Gasbeton - Risse im Auflagebereich
Bewehrung der Sohlplatte
Bewehrung der Wände
Bewehrung für Wannens aus wu-Beton
Bewehrung zur Beschränkung der Rißbreite
Bewehrungskorrosion
Beweiserhebung statt Beweissicherung
Biberschwanz - Dachdeckung über Ausgebautem Dachgeschoß - Wassereindringungen infolge fehlerhafter Verlegung der Unterspannbahnen
Biegedruckzone
Bitumen-Kautschuk-Beschichtung als Dachdichtung auf Stahlbeton-Fertigaragen - Schäden an Beschichtung und Dachdecke
Bituminöse Abdichtung auf Stahlbeton-fertigteilplatten - Konstruktionsbedingte Rissebildung in der Abdichtung
Bituminöse Abdichtung auf Stahltrapezblechdecke - Abwandern des Dachbelages und Undichtigkeiten
Bituminöse Abdichtung eines flachgeneigten Daches - Abrutschen der Oberlage
Bituminöse Abdichtung mit Rohfilz-kaschierter Rolldämmbahn - Großblasen in der Abdichtung
Bituminöse Dachhaut auf Trapezblechen - Schäden an Dachhaut und lichtkuppeln infolge Fehleinschätzung der Windkräfte
Bituminöse Dachhaut auf Trapezblechen und Seilfachwerk - Rissebildung in der Dachhaut
Blechstreifen als Fugensicherung
Bleiblech-Dachdeckung eines Kirchturms - Aufwölbung durch Sturm
Blitzableiterstützen in einer Dachhaut weich - Durchfeuchtung der Dachkonstruktion
Bluten
Bodenbelag auf einer stählernen Fußgängerbrücke - Verfärbung und Unterrostung des Belags
Bodenbelag aus Carrara-Marmorplatten - Fleckenbildung durch Umwandlung von Pyrit
Bodenbelag mit Keramikfliesen - Ablösen der Fliesen vom Dünnbett
Bodenbeläge auf schwimmendem Zementestrich - Durchnässung der Fußböden
Bodeneinläufe im Supermarkt - Wasserschäden infolge nicht rückstausicheren Einbaus
Brandbelastung
Brandbelastung und Brandschutz
Brandschutz
Brandschutzbemessung
Brauchbarkeits-, Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise nach der neuen Musterbauordnung
Bruchdehnung des Betons
Bruchmechanismen, Brucharten
Brüstungsmauerwerk auf auskragenden Decken - Formänderung und Rißbildung
Bürogebäude mit vorgehängten Fassadenelementen - Ungenügende Luftschalldämmung wegen undichter Anschlußfuge
Bürohaus mit leichten Raumtrennwänden - Ungenügender Luftschallschutz
Carbonatisierung des Betons
Chemische und physikalische Einflüsse
Chemische Widerstandsfähigkeit
Chemischer Angriff auf Beton
Chloride und Acetate
Cottfliesenbeläge auf beheiztem schwimmendem Anhydritestrich - Rißbildung und Absprengungen

Autoren

Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	72
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	89
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	109
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	39
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9	54
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9	56
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	22
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	19
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	34
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	50
Nuss	Aachener Bausachverständigentage	1996	81
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	73
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	159
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 5	66
Schulz Erich - Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 8	70
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	165
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	195
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	142
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	168
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	77
Bleutge	Aachener Bausachverständigentage	1990	9
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9	24
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	140
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 2	18
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 5	36
Rogier Dietmar	Bauschäden Sammlung	Band 5	40
Rogier Dietmar	Bauschäden Sammlung	Band 5	38
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	40
Kramer Carl - Gerhardt Hans Joac	Bauschäden Sammlung	Band 3	16
Hauck Walther	Bauschäden Sammlung	Band 3	20
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	183
Soergel Carl - Zimmermann Günt	Bauschäden Sammlung	Band 7	14
Hoch Eberhard	Bauschäden Sammlung	Band 2	14
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	56
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 2	142
Emmermann Hans-Karl	Bauschäden Sammlung	Band 8	130
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 12	100
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	132
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7	128
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	176
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	176
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	178
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	179
Meyer	Aachener Bausachverständigentage	1993	24
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	52
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	16
Arnds Wolfgang	Bauschäden Sammlung	Band 2	68
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 12	44
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 8	106
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	33
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	71
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	40
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	25
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	50
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 12	102

Kapitelüberschriften

Autoren

Buch / Band / Seite:

Cottofliesenbeläge auf Gipsfaser- und PS-Hartschaum-Platten - Rißbildung in den Bodenbelägen	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	120
Dachabdichtungen mit Bitumenbahnen	Rogier	Aachener Bausachverständigentage	1982	44
Dachdecke aus Stahlbeton - Frostschäden an der Deckenunterseite	Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 4	30
Dachdecke mit Asbestzement - Wellplatten über ausgebautem Dachgeschoß - Tauwasserschäden	Liersch Klaus W.	Bauschäden Sammlung	Band 7	20
Dachdecken aus Sperrbeton - Durchfeuchtung infolge Undichtigkeiten	Schulz Erich	Bauschäden Sammlung	Band 5	50
Dachdecken- und Geschoßdeckensufleger bei leichten Mauerwerkskonstruktionen	Pfefferkorn	Aachener Bausachverständigentage	1989	61
Dachdeckung aus Asbestzement-Wellplatten - Wassereindringung im Dachbereich	Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 5	16
Dachdeckung aus Asbestzement-Wellplatten - Wassereindringung und Tauwasserbildung im Dachbereich	Liersch Klaus W.	Bauschäden Sammlung	Band 9	28
Dachdeckung aus Kupferblech - Verschmutzung von Sichtbeton-Außenwänden durch abgeschwemmte Korrosionsprodukte u.a.	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 2	52
Dachdeckung mit Asbestzement-Kurzwellplatten - Rißbildung auf den Wellenbergen	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	32
Dachdeckung mit Betondachsteinen - Fäulnis der Dachlatten infolge fehlender Unterlüftung	Aurnhammer Klaus G.	Bauschäden Sammlung	Band 9	20
Dachdeckung mit Bitumdachschindeln - Ablösung von Schindeln	Buss Eckart	Bauschäden Sammlung	Band 9	16
Dachdeckung mit ebenen Dachsteinen - Abbrechen von Steinecken durch ungeeignete Unterkonstruktion	Kodel Andreas	Bauschäden Sammlung	Band 12	22
Dachdeckung mit Faserzement Wellplatten - Korrosion der Befestigungsschrauben	Liersch Klaus W.	Bauschäden Sammlung	Band 9	36
Dachdeckung mit Flachdachpfannen - Frostschäden an den Dachziegeln infolge ungenügender Unterlüftung	Küllmer Manfred	Bauschäden Sammlung	Band 9	14
Dachdeckung mit Titanzinklech auf Bitumenbahnen - Vollständige Korrosion innerhalb weniger Jahre	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 12	14
Dachdeckung mit Trapezblechprofilen - Korrosion durch aggressive Abluft	Lubinski Franz	Bauschäden Sammlung	Band 12	18
Dachdeckung mit verzinktem Stahlblech - Korrosion durch Mikroorganismen	Escher Frank A.	Bauschäden Sammlung	Band 9	38
Dächer aus wasserundurchlässigem beton	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	95
Dächer der Sport- und Schwimmhalle auf dem Olympiagelände in München - Schäden an der Untergehängten Decke	Cammerer Walter F. - Karl Gertis	Bauschäden Sammlung	Band 2	42
Dächer mit oberseitiger Wärmedämmschicht	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	96
Dächer mit unterseitiger Wärmedämmschicht	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	97
Dächer mit verschiedener Lage der Dämmschicht	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	96
Dächer neuer Bauart - Probleme bei Planung und Ausführung	Schild	Aachener Bausachverständigentage	1979	33
Dachgauben mit Zinkblech-Kastenrinnen - Wassereindringungen in Dachgeschoßwohnung	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	12
Dachhautträger aus Holzspanplatten - Große Durchbiegung infolge Beregnung	Harbs Claus	Bauschäden Sammlung	Band 7	28
Dachterassen mit aufgestellten Belägen - Durchfeuchtung von Decken und Wänden	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 2	28
Dachtterasse mit keramischem Belag - Schäden am Bodenbelag	Niemer Ernst Ulrich	Bauschäden Sammlung	Band 8	34
Dachtragwerk einer aus Brettschichtbindern - Starker Pilzbefall bewitterter Teile der Brettschichtbinder	Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 6	24
Dämmstoffe	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	31
Das Fenster als besonderer Risikofaktor	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	15
das unbelüftete Sparrendach - Meßergebnisse, Folgerungen für die Praxis	Künzel	Aachener Bausachverständigentage	1993	38
Decke in Einfamilien-Reihenhaus - Fehlerhafter schwimmender Estrich	Lutz Peter	Bauschäden Sammlung	Band1	117
Decken	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	16
Decken unter Naßbereichen	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	20
Deckenabhebungen vom Mauerwerk	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	48
Deckende Anstriche auf Holzfenstern - Rißbildung und Ablösung des Anstriches	Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	199
Deckenlagerung auf Außenwandmauerwerk - Rißbildung im Bereich der Stahbetondecke	Rieche Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4	98
Deckenrandverdrehungen auf Mauerwerk	Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 6	68
Defekter Duschenabschluß	Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	185
Dehnfähiges Verbinden von Rißüfern	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	50
Dehnfugen	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	199
Dehnvermögen des Betons	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	168
der Dachdecke	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	51
Der deutsche Sachverständige im EG-Binnenmarkt - Selbständiger, Gesellschafter oder Angestellter, Tendenzen in der neuen Muster-SVO des DIHT	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	111
Der echte Hausschwamm (Serpula lacrimans) Erkennungsmerkmale, Lebensbedingungen, Vorbeugung Bekämpfung	Bleutge	Aachener Bausachverständigentage	1993	17
Der Feuchtigkeitsschutz von Naßräumen im Wohnungsbau nach dem neuesten Diskussionsstand	Grosser	Aachener Bausachverständigentage	1988	100
Der Nachbesserungsanspruch - seine Grenzen	Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1988	72
Dichte Baukörper	Müller	Aachener Bausachverständigentage	1981	14
Dichtigkeit der Schalung	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	46
Dichtungen	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	101
Dichtungsbahnen	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	33
Dichtungsschlämmen	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	33
Dichtzone zwischen Flügel und Blenrahmen	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	173
	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	105

Kapitelüberschriften

Autoren

Buch / Band / Seite:

Die Abdichtung von Flachdächern	Hummel	Aachener Bausachverständigentage	1982	30
Die Belüftung schuppenförmiger Bekleidungen - Einfluß auf die Dauerhaftigkeit	Liersch	Aachener Bausachverständigentage	1993	46
Die besondere Situation des Architekten bei der Anwendung neuer Regelwerke und DIN-Vorschriften	Schild	Aachener Bausachverständigentage	1982	7
Die Beurteilung von Außenputzen	Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1989	115
Die Bewehrung von Wärmebrücken an ausgeführten Gebäuden; Vorgehensweise, Meßmethoden und Meßprobleme	Dahen	Aachener Bausachverständigentage	1992	106
Die Dachkonstruktion der Fertigteilbauweisen in den neuen Bundesländern-Erfahrungen, Schäden, Sanierungsmethoden	Friedrich	Aachener Bausachverständigentage	1993	75
Die geometrische Wärmebrücke - Sachverhalt und Beurteilungskriterien	Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1992	90
Die Grenzen des Nachbesserungsanspruchs bei Bauschäden	Werner	Aachener Bausachverständigentage	1988	17
Die Haftung des Sachverständigen im Zusammenhang mit den anerkannten Regeln der Technik	Döbereiner	Aachener Bausachverständigentage	1982	11
Die Instandsetzung als Planungsleistung - Leistungsbild, Vertragsgestaltung, Honorierung, Haftung	Arlt	Aachener Bausachverständigentage	1996	15
Die Messung von Luftundichtigkeiten in der Gebäudehülle	Tanner	Aachener Bausachverständigentage	1993	92
Die Nachbesserung von Wärmebrücken durch Beheizung der Oberflächen	Cziesielski	Aachener Bausachverständigentage	1992	125
Die neue DIN 4108 und die Wärmeschutzverordnung - ihre Konsequenzen für Planer und Ausführende - tauwasserschutz im Innenren von Bauteilen nach DIN 4108	Casselmann	Aachener Bausachverständigentage	1982	63
Die neue DIN 4108 und die Wärmeschutzverordnung - ihre Konsequenzen für Planer und Ausführende - Winterlicher und Sommerlicher Wärmeschutz	Dahmen	Aachener Bausachverständigentage	1982	54
Die neue DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau und ihre Konsequenzen für Planer und Ausführende	Pohlenz	Aachener Bausachverständigentage	1982	97
Die Produzentenhaftung - Bedeutung für den Baubereich	Jagenburg	Aachener Bausachverständigentage	1988	9
Die Prozeßrisiken im Bauprozeß	Soergel	Aachener Bausachverständigentage	1979	7
Die Prüfungs- und Hinweispflicht der am Bau Beteiligten	Soergel	Aachener Bausachverständigentage	1989	21
Die Tragkonstruktionen und Außenwände der Fertigteilbauarten in den neuen Bundesländern - Mängel, Schäden mit Instandsetzungs- und Modernisierungshinweisen	Steger	Aachener Bausachverständigentage	1993	69
Die Veststellung des Verschuldens des objektivüberwachenden Architekten durch den Sachverständigen	Neuenfeld	Aachener Bausachverständigentage	1989	15
Die Windbeanspruchung von Flachdächern und deren konstruktive Berücksichtigung	Kramer - Garhardt - Kuhnert	Aachener Bausachverständigentage	1979	49
Die zukünftigen Anforderungen an die Energieeinsparungen bei Gebäuden; die Neufassung der Wärmeschutzverordnung	Ehm	Aachener Bausachverständigentage	1992	42
Dimensionierung von Heizkesseln - Fehlender Zuschlag für die Brauchwasserbereitung	Wirth Heinz - Wirth Stefan	Bauschäden Sammlung	Band 12	150
Dispersions-Beschichtung auf mineralischem Putz als Außenwandputz - Bildung von Rissen, Ablösung der Dispersions-Beschichtung, Zerstörung des mineralischen Putzes	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band1	45
Dispersionsillikananstrich auf Betonfassade - Auswaschung wegen nicht verkieselter Wasserglas-Bindemittelanteile	Engelfried Robert	Bauschäden Sammlung	Band 4	48
Doppelhaustrennwand mit leichten Schalungskörpern - Ungenügender Luftschallschutz	Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 7	122
Doppelschalige Reihenhaustrennwände in Fertigbauweise - Ungenügender Luftschallschutz	Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 7	120
Dränung erdberührter Wände - Wasser im Keller	Muth Wilfried	Bauschäden Sammlung	Band 5	92
Dränung zum Schutz baulicher Anlagen - Neufassung DIN 4095	Dahmen	Aachener Bausachverständigentage	1990	80
Dreischichtige Außenwände aus Betonversatzschale, Holzspanbeton-Dämmplatten und Ort beton - Wanddurchfeuchtungen und Fugenschäden	Grunau Edvard B.	Bauschäden Sammlung	Band1	75
Dreischichtige Stahlbeton-Fassadenelemente - Absturz einer Außenschale	Buss Harald	Bauschäden Sammlung	Band 8	66
Druckfestigkeit	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	36
Dunkel anodisierte Aluminium-Fenstererelemente - Weiße Ausblühungen durch aggressive Rückstände von der Anodisierung	Pfeifer Hans	Bauschäden Sammlung	Band 9	100
Dunkelbronze Anodisierte Aluminium-Fenstererelemente - Verätzung der Oberfläche durch Reinigung mit säurehaltigen Produkten	Pfeifer Hans	Bauschäden Sammlung	Band 9	102
Durchbiegung von Stahlbetonbauteilen	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	139
Durchdringungen der Sohlplatte	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	163
Durchdringungen von Außenwänden	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	148
Durchfeuchtung im Brüstungsbereich	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	126
Durchfeuchtungen von Fensterleibungen bei hinterlüfteten Aluminium-Fassadenbekleidungen	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	133
Durchströmen von Bauteilen	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	44
Dynamische Beanspruchung	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	183
Eignungsprüfung	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	45
Einbau der Kerndämmschichten	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	97
Einbau der Sperrschichten	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	114
Einbau von Fugenabdichtungen	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	180
Einbau von Stahl und Beton	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	40
Einfache Unterschuchungsgeräte und -verfahren für Gebäudebeurteilungen durch den Sachverständigen	Meisel	Aachener Bausachverständigentage	1996	40
Einfamilienhaus in Holzkonstruktion mit innenliegender Sichtschalung Heiztechnische Probleme und raumklimatische Auswirkungen durch Schwinden von Holzbauteilen	Lutz Hans	Bauschäden Sammlung	Band1	87
Einfluß der Mauerwerksverbände - Fugen - Verarbeitung	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	67
Einlagige, Verklebte Flachdachabdichtung mit CSM-Dachbahnen - Versagen der Daachhaut durch falsche Nahtverbindung und Mangelhaften Dachaufbau	Götze Heinz	Bauschäden Sammlung	Band1	11
Einschalige Außenwände aus Ziegel-Sichtmauerwerk - Durchfeuchtung der Wände, Wassereintritt an Wetterseiten, Salzabscheidungen an Wandoberflächen	Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 8	40
Einschalige Reihenhaus-Trennwand - Ungenügender Luftschallschutz infolge Schall-Längsübertragung durch Decke	Lutz Peter	Bauschäden Sammlung	Band 3	110
Einschaliges Flachdach (Holzblakendecke) - Starkes Durchhängen der Dachdecke	Jagfeld Peter	Bauschäden Sammlung	Band 2	36
Einschaliges Flachdach mit bituminöser Dachhaut - Durchfeuchtung der Dachkonstruktion infolge mechanischer Beschädigung der Dachhaut	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 2	20
Einschaliges Flachdach mit Polyisobutyl-Dachhaut - Feuchtigkeitschäden infolge Reißbildung in der Dachhaut	Arnds Wolfgang	Bauschäden Sammlung	Band 3	26

Kapitelüberschriften

Einschaliges nicht-belüftetes Flachdach - Feuchtigkeitsschäden infolge Rißbildung in der Dachhaut
Einschaliges Stahlleichtdach einer Halle - Sturmschäden an Dachhaut und Dämmschicht
Einschaliges Verblendmauerwerk
Einschaliges Ziegel-verblendmauerwerk - Durchfeuchtung infolge von unzureichendem Schlagregenschutz
Elastischer Sportboden in Mehrzwekhalle - Quellung und Festigkeitsminderung der Holzspanplatten
Elastischer Sportboden in Sport- und Festhalle - Quellung der Holzspanplatten
Entlüftung eines Innenliegenden Bades - Fleckenbildung auf Innenwandoberfläche
Entwässerung von Badezimmern - Ablaufprobleme infolge zu knapper Leitungsdimensionierung
Epoxidharz-Gießbelag im Gehwegbereich einer stählernen Straßenbrücke - Netzrisse und Unterrostungen des Gießbelags
Erfahrungen mit der neuen Zivilprozeßordnung zum selbständigen Beweisverfahren
Erkennen der Ursachen, Maßnahmen gegen schädliche Einflüsse
Erker in Aluminium-Glas-Konstruktion - Tauwasser und Eisbildung durch Wärmebrücken
Ermittlung der Abreiß- bzw. Haftzugfestigkeit
Ermittlung der Betongüte
Ermittlung der Karbonatisierungstiefe
Ermittlung der Wasserbeanspruchung bei erdberührten Bauwerken
Ermittlung des Feuchtegehaltes und der Oberflächentemperatur
Erschütterungen als Rißursachen
Ersetzen durch Spritzbeton
Erzeugung des richtigen Luftporengehalts
Europäische Normung - Rahmenbedingungen, Verfahren der Erarbeitung, Verbindlichkeit - Grundlage eines einheitlichen europäischen Baumarktes
Fachwerksinstandsetzung und fachwerksmodernisierung aus der Sicht der Denkmalpflege
Fallbeispiel eines Bauschadens am Balkon/Loggia und seine Nachbesserung
Fallbeispiel eines Bauschadens am Flachdach und seine Nachbesserung
Fallbeispiel eines Bauschadens an einem Keller in Fertigteilkonstruktion und seine Nachbesserung
Fallbeispiel eines Bauschadens an einem Keller mit unzureichender Abdichtung und seine Nachbesserung
Fallbeispiel eines Bauschadens an einem Sperrbetondach
Fallbeispiel eines Bauschadens an einer Außenwand mit nachträglicher Innendämmung und seine Nachbesserung
Fallbeispiel eines Bauschadens an einer Außenwand mit Riemchenbekleidung und seine Nachbesserung
Falsche Belastungsannahmen
Falsches Nutzverhalten
Farblich unregelmäßige Teilflächen
Fassaden-Anstriche - Kreidender Silikatanstrich
Fassadenbekleidung aus Marmorplatten - Verfärbung durch Rostpartikel
Fassadenbekleidung aus weiß-emaillierten Stahlblechen - Vermeidbare Fassaden-Verschmutzung
Fassadenbekleidung mit hinterlüfteten Blechplatten - Versagen der Befestigung bei Sturm
Fassadenbekleidungen aus lasierten Fichtenholz-Brettschalungen - Vergrauung des Holzes, Verschmutzung durch Korrosionsprodukte verzinkter Nägel
Fassadenbekleidungen mit hinterlüfteten Marmorplatten - Korrosion der Anker, Verformung der Marmorplatten
Fassadenputz auf Leichtziegelmauerwerk - Mauerwerksbedingte Risse
Fassadenputz mit Lechtunterputz - Bildung von Schwindrissen
Fassadenverschmutzung durch ungeeignete Abdichtung
Fassaden-Vormauerschalen
Faulturm als schlaff bewährter Ortbetonbehälter - Undichtigkeiten durch Statische Überbeanspruchung und mangelnde Betonqualität
Fehlende Dampfbremsen an der Unterseite
Fehlende Fußpunktabdichtung einer Aluminium-Fensterwand
Fehlende obere Fensterbefestigung bei Rolladenkästen
Fehlende oder unzureichende Drahtanker
Fehlerhafte Dämmplatten
Fehlerhafte Fußpunkte und Fußpunktabdichtungen
Fehlstellen in Betondecken
Feinkeramischer Belag auf Zementestrich - Rissebildung und Aufwölbung
Fenster aus Kiefernholz - Anstrichzerstörung durch Ausharzung
Fenster in Waschbetonfassade - Verätzung der Fensterscheiben durch Kalkwasser
Fenster in zweischaligem Verblendmauerwerk mit Luftschicht - Schäden an Leibung, Stürzen und Bänken
Fenster mit klarlackierten Teakholzrahmen - Ablösung der Klarlackierung

Autoren

Moritz Karl	Bauschäden Sammlung	Band1	23
Hoch Eberhard	Bauschäden Sammlung	Band 3	24
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	78
Cziesielski Erich - Bonk Michael	Bauschäden Sammlung	Band 8	56
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	122
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	134
Gertis Karl	Bauschäden Sammlung	Band 5	136
Wirth Heinz - Wirth Stefan	Bauschäden Sammlung	Band 12	144
Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 2	144
Werner	Aachener Bausachverständigentage	1993	9
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	121
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 12	62
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	90
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	89
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	90
Hilmer	Aachener Bausachverständigentage	1990	69
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	91
Arnold	Aachener Bausachverständigentage	1990	41
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	78
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	90
Vogel	Aachener Bausachverständigentage	1992	9
Gerner	Aachener Bausachverständigentage	1996	74
Jürgensen	Aachener Bausachverständigentage	1981	70
Grün	Aachener Bausachverständigentage	1981	61
Höffmann	Aachener Bausachverständigentage	1981	121
Schlottmann	Aachener Bausachverständigentage	1981	128
Schild	Aachener Bausachverständigentage	1979	64
Sand	Aachener Bausachverständigentage	1981	103
Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1981	108
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	111
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	143
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	195
Edelmann Albert - Jäger Rolf	Bauschäden Sammlung	Band 6	92
Stocksiefen Will	Bauschäden Sammlung	Band 8	78
Hauck Walther	Bauschäden Sammlung	Band 4	84
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	84
Böttcher Peter - Zimmermann Gü	Bauschäden Sammlung	Band 9	108
Pauly B. Armin	Bauschäden Sammlung	Band 12	47
Künzel Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 12	57
Küllmer Manfred	Bauschäden Sammlung	Band 12	52
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	93
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	155
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 6	66
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	116
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	95
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	86
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	155
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	116
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	175
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	112
Permesang Klaus	Bauschäden Sammlung	Band 4	110
Böttcher Peter - Kossatz Gert	Bauschäden Sammlung	Band 4	96
Böttcher Günther	Bauschäden Sammlung	Band 4	88
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 7	56
Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band1	63

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Fensteranschlüsse am Gebäude
Fensterbänke in Ziegelverblendsfassade - Kalkablagerung und Vermoosung
Fensterbrüstungen und Fensterwand-Fußpunkt
Fensterbrüstungen und Fensterwand-Fußpunkt
Fensterfußpunkte
Fensterwand einer Schwimmhalle - Schäden wegen zu schwacher Rahmenprofile
Fertigteildecken aus Stahlbetonrippenplatten mit unterseitiger Putzschale - Ungenügende Luft- und Trittschalldämmung
Festlegung geeigneter Betonzusammensetzung
Feuchte Oberfläche der oberen Spanplatten-Schalung
Feuchtigkeitsgehalt von Wandbauteilen
Feuchtigkeitsschäden bei verschiedenen Mauerwerkskonstruktionen
Feuerwiderstandsklassen
Filter- und Umwälzanlage eines Gartenschwimmbades - Leitungsbruch und Verstopfung der Anlage
Flachdach mit Gasbetonplatten - Abdichtungsschäden infolge Durchbiegung
Flachdach mit Kunststoffbahnen - Ablösung infolge mangelhafter Befestigung
Flachdach mit Polyurethan-Ortschaum als Wärmedämmung und Abdichtung - Durchfeuchtung des PUR-Ortschaums
Flachdach mit PUR-Hartschaumplatten - Beulenbildung infolge zu geringer Rohrdichte
Flachdach-Abdichtung aus ECB-Bahnen - Rißbildung in den ECB-Bahnen
Flachdach-Abdichtung mit ECB-Bahnen - Undichtigkeiten durch Rißbildung an Nähten
Flachdachabdichtung mit PVC-Weich-Dachbahnen - Durchfeuchtung an Stößen der Anschlußbleche
Flachdachabdichtung- und wärmedämmung mit PUR-Ortschaum - Durchfeuchtung der Dachdecke und Wände
Flachdach-Entwässerung über Wasserspeicher - Eindringen von Niederschlagswasser ins Gebäude
Flachdächer einer Wohnsiedlung mit Kunststoffdachhäuten-Dachhäuten - Mangelnde Beständigkeit der Dachbahnen und falsche Anschlüsse verursachen Undichtigkeit
Flächenlager
Flächenlager
Flächenlager
Flaches oder geneigtes Dach - Weltanschauung oder Wirklichkeit
Flachgeneigtes "Warmdach" mit Mineralfaserdämmschicht - Zu große Stauchung und Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffes
Flecke an der Unterseite
Fleckenbildung auf Naturholzfenstern
Fleckfieber
Fliesen auf Betonwänden - Ablösen infolge Schwinden des Betons
Fliesenbeläge auf Gipsbauplatten und Soanplatten in Naßbereichen
Flügelgeglätteter Betonfußboden - Holzeinschlüsse in Betonzuschlag
Formänderung
Formänderungen der Baustoffe
Formtreue der Schalung
Fortschritt, Wagnis, Schuldhaftes Risiko
Fragen der Aus- und Fortbildung von Bausachverständigen
Freistehende Mauern - Schmutzwasserfahnen auf dem Fassadenputz
Freistehende Mauern aus Ziegelwerk - Schäden durch Schwinden der Betonabdeckung
Frischwasserinstallation im Mehrfamilienhaus Unzulässige laute Geräusche durch No-name-Armaturen
Frostschäden
Frostschäden an Hydrophobierten Fassaden
Frostschäden an Kalksandsteinen
Frostschäden an Vormauerziegeln und Klinkern
Fugen
Fugen an Schächten
Fugen in der Dachfläche
Fugen in der Sohlplatte
Fugen in Wänden
Fugen in Wannen aus wu-Beton
Fugen ohne zusätzliche Fugensicherung
Fugen zwischen Sohlplatte und Wand
Fugenauslegung und Fugenabdichtung einer Betonwand - Abriß der Dichtungsmasse von den Betonflanken als Folge fehlender Berechnung der Bauwerksbe

Autoren

Klein Wolfgang Schadenfreies Bauen Band 6 73
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 12 66
Klein Wolfgang Schadenfreies Bauen Band 6 88
Pfefferkorn Werner Schadenfreies Bauen Band 7 122
Klein Wolfgang Schadenfreies Bauen Band 6 95
Seifert Erich Bauschäden Sammlung Band 2 86
Gösele Karl Bauschäden Sammlung Band1 113
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 90
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 91
Casselmann Aachener Bausachverständigentage 1983 57
Klaas Helmut - Schulz Erich Schadenfreies Bauen Band 13 78
Brand Bernhard - Glatz Gerhard Schadenfreies Bauen Band 14 179
Kappler Hans Peter Bauschäden Sammlung Band 2 134
Pfefferkorn Werner Bauschäden Sammlung Band 6 36
Pfefferkorn Werner Bauschäden Sammlung Band 5 48
Pfefferkorn Werner Bauschäden Sammlung Band 6 38
Rieche Günter Bauschäden Sammlung Band 4 18
Hauk Walther Bauschäden Sammlung Band 6 44
Baumgärtner Konrad Bauschäden Sammlung Band 6 46
Koch Herbert Bauschäden Sammlung Band 3 34
Rieche Günter Bauschäden Sammlung Band 4 22
Aurnhammer Klaus G. Bauschäden Sammlung Band 6 48
Götze Heinz Bauschäden Sammlung Band1 15
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 103
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 104
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 105
Schild Aachener Bausachverständigentage 1984 76
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 7 34
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 117
Klein Wolfgang Schadenfreies Bauen Band 6 32
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 119
Edelmann Albert Bauschäden Sammlung Band 7 94
Schulze Aachener Bausachverständigentage 1988 88
Edelmann Albert Bauschäden Sammlung Band 6 114
Schulze Horst Schadenfreies Bauen Band 5 25
Pfefferkorn Werner Schadenfreies Bauen Band 7 19
Brand Bernhard - Glatz Gerhard Schadenfreies Bauen Band 14 97
Schild Aachener Bausachverständigentage 1984 22
Schild Aachener Bausachverständigentage 1988 32
Zimmermann Günter Bauschäden Sammlung Band 12 70
Klaas Helmut Bauschäden Sammlung Band 7 80
Ruhe Carsten Bauschäden Sammlung Band 12 136
Klaas Helmut - Schulz Erich Schadenfreies Bauen Band 13 124
Klaas Helmut - Schulz Erich Schadenfreies Bauen Band 13 129
Klaas Helmut - Schulz Erich Schadenfreies Bauen Band 13 127
Klaas Helmut - Schulz Erich Schadenfreies Bauen Band 13 124
Brand Bernhard - Glatz Gerhard Schadenfreies Bauen Band 14 167
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 160
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 127
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 155
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 191
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 141
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 181
Lohmeyer Gottfried C.O. Schadenfreies Bauen Band 2 171
Lohmeyer Gottfried C.O. Bauschäden Sammlung Band1 71

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Fugenbänder als Fugensicherung
Fugendichtstoffe
Fugenloser Kunststoff-Bodenbelag auf Beton - Ablösung des Belags vom Untergrund, Bildung von Aufwölbungen und Rissen
Fundamentbalken
Funktionsfähigkeit der Gesamtkonstruktion
Funktionsfähigkeit der Gesamtkonstruktion
Funktionssicherheit
Funktionsstörung durch Klemmen oder Festhaken
Funktionsstörungen durch Festhaken und Aufsitzen
Fußbodenabdichtung in einer Großraumküche - Falsche Auswahl der Abdichtung
Fußbodenabdichtung in Feuchträumen - Mangelhafte Aufkantung im Türschwellenbereich
Fußbodenabdichtung von Loggien - Konstruktiv mangelhaft ausgebildete Abdichtungsanschlüsse
Fußbodenheizung beim Dachgeschoß-Ausbau - Unzulässige Lärmimmissionen
Fußbodenheizung in Bädern - Unbehagliche Oberflächentemperaturen
Gartenzaun aus kunststoffbeschichteten Holzprofilen - Holzzerstörung durch Pilze (Lenzites)
Gefährdete Standsicherheit
Gegenläufige horizontale Längenänderungen
Gelporen
Gemauerte Böden und Stürze
Generelle Schadensursachen
Geringe Erwärmung der Betonbauteile
Gesamtporenraum
gesamtschuldnerische Haftung von Architekten, Bauunternehmern und Sonderfachleuten
Geschoßdecke unter Fotolabor - Zerstörung von Estrich und Betondecke durch Fixierflüssigkeit
Geschoßtreppe aus Holz - Unzureichende lichte Durchgangshöhe
geschoßtreppe aus Vorgefertigter Stahlkonstruktion - Ungleichmäßiges Steigungsverhältnis
Gespachtelte Betonwände als Untergrund für keramische Wandfliesenbeläge - Ablösung der Beläge infolge unzureichender Haftung der Spachtelung
Gespritzter Polyurethan-Hartschaum als Dämmschicht und Abdichtung von Flachdächern - Durchfeuchtung der Dachkonstruktion
Gesprungener PVC-Rahmen
Gipsbauplatten
Gipskartonplatten unter Brettbindern - Verwölbung und Reißbildungen infolge fehlerhafter Unterkonstruktion
Glas und Glasanschluß
Glasbaustein-Fenster
Glasbruch bei Sprossenfenstertüren
Glasbruch einer Feststehenden Scheibe
Glasierete Steingut-Bodenfliesen im WC - Verätzung der Glasur durch Reinigungsmittel
Glasmosaik-Fußbodenbelag in einer Schwimmhalle - Silikatauswaschungen
Glasschäden
Gneisplatten als Terrassenbeschlag - Braunfärbung durch Eisenhaltige Kieskörner
Granitplattenbeläge in Ladenstraßen - Mechanische Beschädigungen und optische Beeinträchtigungen
Grenadierstürze
Grundprinzip und Stoffe
Grundrißgestaltung
Grundsätzliche Angaben zu wu-Beton
Grundstückentwässerung mit Kleinkläranlage - Geruchsbelästigung durch Verhinderung der Lüftung
Grundüberlegungen bei der Nachbesserung von Außenwänden
Grundüberlegungen bei der Nachbesserung von Dächern
Grundüberlegungen bei der Nachbesserung von erdberührten Bauteilen
Gründung auf zusätzlichen Fundamenten
Gründungsprobleme bei Neubauten neben Altbauten - Zeitlicher Verlauf von Setzungen
Grundwasser
Grundwasserabsenkung und Baumbewuchs als Ursachen von Gebäudesetzungen
Güllebehälter aus Beton - Ausblühung durch auslaufende Gülle
Gummi-Fußbodenbelag auf Anhydritestrich Ablösung des Bodenbelags
Gußasphalt-Fahrbahnbelag auf Stahlbrücke - Ablösung und Zerstörung des Gußasphaltes

Autoren

		<u>Buch / Band / Seite:</u>
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 183
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 35
Kittel Hans	Bauschäden Sammlung	Band1 103
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 147
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 136
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 203
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 47
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 59
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 109
Bonk Michael - Oster Nils	Bauschäden Sammlung	Band 12 94
Ruhnau Ralf - Bonk Michael	Bauschäden Sammlung	Band 8 112
Bonk Michael - Anders Frank	Bauschäden Sammlung	Band 12 26
Wirth Heinz - Wirth Stefan	Bauschäden Sammlung	Band 12 142
Wirth Heinz - Wirth Stefan	Bauschäden Sammlung	Band 12 147
Radovic Borimir	Bauschäden Sammlung	Band 2 138
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 153
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 114
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 20
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 166
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 16
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 89
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 20
Pott	Aachener Bausachverständigentage	1979 14
Buss Eckart	Bauschäden Sammlung	Band 9 128
Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 12 122
Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 12 125
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band1 123
Götze Heinz	Bauschäden Sammlung	Band1 21
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 64
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 35
Jäger Rolf - Zimmermann Jürgen	Bauschäden Sammlung	Band 3 118
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 112
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 67
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 115
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 113
Buss Eckart	Bauschäden Sammlung	Band 6 116
Kappler Hanz Peter	Bauschäden Sammlung	Band 4 116
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 113
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8 30
Zimmermann Günter - Stocksiefe	Bauschäden Sammlung	Band 12 108
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 170
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 12
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 154
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 139
Mährlein Karl	Bauschäden Sammlung	Band 4 124
Arnds	Aachener Bausachverständigentage	1981 96
Rogier	Aachener Bausachverständigentage	1981 45
Schild	Aachener Bausachverständigentage	1981 113
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 179
Bölling	Aachener Bausachverständigentage	1990 35
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 26
Prinz	Aachener Bausachverständigentage	1990 61
Buss Harald	Bauschäden Sammlung	Band 7 144
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3 134
Klopper Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 4 140

Kapitelüberschriften

Haftputz auf glatt geschalter Stahlbetondecke - Ablösung durch unsachgemäßes Aufbringen oder durch Einbau von Gußasphaltestrich?
Haftung von Planer und Ausführendem bei Verstößen gegen allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik
Halle aus Stlhbeton-Fertigteilen - Bewegungen durch Schwinden und Temperaturänderungen
Hängedach aus vorgespanntem Leichtbeton Risse und Abplatzungen an der Deckenuntersicht
Hausbiegel und Attiken
Haustrennwand zwischen Reihenhäusern - Ungenügender Luftschall- und Körperschallschutz
Haustür aus Holz - Unzureichende Einbruchhemmende Eigenschaften
Herstellungsfehler
Hinterlüftete Außenwandschale aus beschichteten Asbestzementplatten - Wölbung und Rißbildung in den Platten
Hinterlüftete Außenwandschale aus beschichteten Asbestzementtafeln - Vermeidbare Verschmutzung der Fassaden
Hinterlüftete Fassadenbekleidung aus Schieferplatten - Abstürzrnde Plattenteile
Hinterlüftete Fassadenbekleidung mit Marmorplatten - Konkave Verformung, Rißbildung, Ausbrüche
Hinterlüftete Fassadenbekleidung mit Schiefer- und Marmorplatten - Verschmutzung der Marmorplatten durch Verwitterungsprodukte aus den Schieferplatten
Hinterlüftete Leichtmetall-Fassade vor Mineralfaser-Dämmschicht - Marder zerstören die Dämmschicht
Hintermörtelte Fassadenbekleidung aus Dolomitplatten - Absturzgefährdete und Verwitterung
Hohlraumfüllung mit UF-Ortschaum über abgehängter Decke - Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefährdung durch Formaldehydgas
Holz
Holz in unbelüfteten Konstruktionen des Wohnungsbaus
Holz- oder Torfeinschlüsse
Holzbalkendecke unter Dachgeschoß - Zu große Deckendurchbiegung - kleine Baumängel, ungeeignete Sanierung, kostspielige Folgen
Holzbalkendecke unter nicht ausgebautem Dachgeschoß - Tauwasser an der oberen Spanplattenschalung
Holzdeckenschalung mit pentachlorphenolhaltigem Holzschutzmittel - Gesundheitsschäden durch Pentachlorphenol?
Holzfenster
Holzfenster in "neuer" Fachwerkwand
Holzfeuchte
Holzpfaster auf Zementestrich mit Bitumenzusatz - Rißbildung und Ablösung des Pflasters
Holzschäden an Schwimmbad-fensterwänden
Holzschutz durch Blausäure-Begasung - Blaufärbung von Kalkzement-Innenputz
Holztreppe in Einfamilienhaus - Rissebildung in der Podestplatte
Holzverwerfungen
Holzwerkstoffe
Holzwolleleichtbauplatten mit mineralischem Putz
Horizontalbeanspruchung
Horizontale Längenänderung von Stahlbetonbauteilen
Horizontale Längenänderungsdifferenz im Stahlbeton über und unter einer Mauerwerkswand
Horizontale Längenänderungsdifferenz zwischen Mauerwerk und Stahlbeton
Horizontale Längenänderungsdifferenzen
Hydrophobieren
Imprägnierungen und Beschichtungen auf Sichtmauerwerks- und Natursteinfassaden - Entwicklungen und Erkenntnisse
Industriewässer und -flüssigkeiten
Injektionsschläuche als Fugensicherung
Injektionsschläuche als Fugensicherung
Innenenwände mit Zementgebundenen Holzspanplatten - Rißbildung in Tapeten und Fliesen, Ablösung der Fliesenbekleidung
Innenliegende kastenförmige Zinkblech-Dachrinne auf Kunststoff-Sicherheitsrinne - Korrosion des Zinkblechs
Innenwände
Innenwände
Innenwände aus gestrichenem Hochlochziegel-Sichtmauerwerk - Ziegelabspaltungen durch treibende Kalkeinschlüsse
Innenwände aus Mauerwerk - Diagonalrisse infolge lotrechter Verformungsdifferenzen
Innenwände aus Mauerwerk und Beton - Horizontalrisse tragenden Betonwänden
Innenwände aus Porenbeton-Mauerwerk in Spannbeton-Skelettbau - Rißbildung in den Wänden infolge Starrer Anschlüsse
Innenwände mit keramischen Wandfliesenbelägen für Duschräume - Rissebildung in Wänden, Abplatzungen der Fliesenbeläge, Bruch von Wasserleitungen
Instandsetzung und Modernisierung von Fachwerkhäusern für heutige Wohnanforderungen
Instandsetzungsbedarf und Instandsetzungsmaßnahmen am Altbaubestand Deutschlands - ein Überblick
Instationärer Wärmer- und Feuchtigkeitsaustausch an Gebäudeinnenoberflächen
Isolierglasscheiben als Schrägverglasung Rißbildung infolge Temperaturspannungen

Autoren

Hauck Walther	Bauschäden Sammlung	Band 2	110	
Pott	Aachener Bausachverständigentage	1982	23	
Arnds Wolfgang - Johannes Vogt	Bauschäden Sammlung	Band 2	56	
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 9	58	
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	139	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	106	
Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 12	80	
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	19	
Löffler Wolfgang - Edelmann Albe	Bauschäden Sammlung	Band 2	78	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4	80	
Stocksiefen Will	Bauschäden Sammlung	Band 8	74	
Stocksiefen Will	Bauschäden Sammlung	Band 8	76	
Stocksiefen Will	Bauschäden Sammlung	Band 8	80	
Küllmer Manfred	Bauschäden Sammlung	Band 12	50	
Stocksiefen Will	Bauschäden Sammlung	Band 9	90	
Marutzky Rainer	Bauschäden Sammlung	Band 7	118	
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	28	
Schulze	Aachener Bausachverständigentage	1993	54	
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	120	
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 2	104	
Schulze Horst	Bauschäden Sammlung	Band 9	130	
Böttcher Peter - Kossatz Gert	Bauschäden Sammlung	Band 3	116	
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	21	
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	138	
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	23	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9	146	
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	37	
Weber Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 4	120	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	128	
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	30	
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	27	
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	102	
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	154	
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	158	
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	97	
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	63	
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	62	
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	113	
Franke	Aachener Bausachverständigentage	1996	49	
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	28	
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	184	
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	197	
Bachmann Jürgen	Bauschäden Sammlung	Band 7	104	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 5	30	
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	13	
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	19	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	104	
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 4	106	
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 8	110	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9	116	
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	98	
Künzel	Aachener Bausachverständigentage	1996	78	
Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1996	23	
Künzel	Aachener Bausachverständigentage	1988	45	
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 6	100	

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Isolierglasscheiben mit metallischem Randverbund - Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum
Juristische Probleme bei Gründungsschäden
Kalk- und Dolomiteinschlüsse
Kalkabscheidungen auf der Glasoberfläche
Kalkausschwemmungen - Kalkauslaugungen - Kalksinterbildung
Kalksandsteine
Kalkzement-Außenwandputz - Putzabsprengungen durch Befestigung der Putzschienen mit Gips
Kalkzement-Außenwandputz - Verschmutzung durch Schwefelkies im Zuschlag
Kalkzement-Außenwandputz mit Dispersionssilikat-Anstrich - Putzablätterung durch mangelhaften Putzmörtel
Kalkzement-Fassadenputz auf Ziegelmauerwerk - Zerstörung durch aufsteigende Feuchtigkeit
kaltwasserinstallation für Klimatruhen - Korrosionsschäden durch beschädigte Wärmedämmung
Kaltwasserleitung aus Kupferrohr unter Putz - Durchfeuchtung der Wand infolge Lochfraßkorrosion, verursacht durch Löt fett
Kapillarleitung
Kapillarporen
Kapillarporosität
Kapillartransport bei Kalksandsteinen
Kapillartransport bei keramischen Meuersteinen
Karbonatausbildungen
Karbonatisierung und Betondeckung
Kehlbalkendach mit Firstpfette - Einsturzgefahr wegen fehlender Horizontalaussteifung
Keller aus wasserundurchlässigem Beton - Durchfeuchtung der Fußbodenkonstruktion
Keller aus Wasserundurchlässigem Beton - Wassereindringungen über Kelleraußentreppe und Rampe wegen fehlender wasserdichter Schwelle
Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser - Mißglückte Sanierungsmaßnahmen
Kellerabdichtung gegen Stauwasser - Überflutung der Kellersohle
Kenngößen für Baustoffe
Keramische Bekleidung auf Mauerwerkswänden - Ablösung der Fliesen
Keramische Bekleidungen auf verputzten Betonwänden - Ablösungen in der oberflächennahen Schicht des Kalkputzes
Keramische Bodenfliesen auf Holzspanplatten - Wölbung des Fußbodens, Rißbildung im Fliesenbelag
Keramische Fassadenverkleidung auf Durisol-Mauerwerk - Verformung und Ablösung der Bekleidung
Keramische Fliesenbeläge auf schwimmendem Zementestrich - Verwölbung und Rißbildung
Keramische Wandfliesenbeläge auf Holzspanplatten-Wänden - Ablösung der Fliesen von der Zement-Klebermörtel-Schicht
Keramische Wandfliesenbeläge auf Holzspanplatten-Wänden - Rißbildung in Fliesen durch Wölbung der Holzspanplatten
Keramischer Belag auf schwimmendem Heizestrich - Dickenverlust der Polystyrol-Trittschalldämmplatten durch teermodifizierte Epoxidharz-Beschichtung
Keramischer Bodenbelag auf Trennschicht und beheiztem Anhydritestrich - Verwölbung und Rißbildung
Keramischer Fliesenbelag im Mörtelbett auf Trennschicht über Heizestrich - Aufwölbung und Rissebildung
Keramisches Mittelmosaik auf Außenwänden und Brüstungen - Ablösung aufgeklebter Mosaikflächen, Kalkauslaugungen
Kerndämmung - Probleme des Schlagregens, der Diffusion, der Ausführungstechnik
Kiespressdach mit eingeformter Rinne - Undichtigkeiten infolge Abrutschens der bituminösen Dachhaut
Kirchturm aus Natursteinmauerwerk - Schäden durch unsachgemäße Reinigung
Klärbecken mit Wänden aus Ortbeton - Abplatzungen an den Wandkronen
Klassifizierung von Stahlbeton
Klinker und Keramikklinker
Klinkerverblendmauerwerk vor Stahlbetonskelett - Schäden im Bereich von Trennfugen der tragenden Konstruktion
Konsistenz
Konsolen
Konstruktion und Ausführung von Wannern aus wasserundurchlässigem Beton
Konstruktionsprinzip der Decken
Konstruktiv bedingte Zwängungen
Konstruktive berücksichtigung von Wärmebrücken: Balkonplatten - Durchdringungen - Befestigungen
Konstruktive Maßnahmen
Konstruktive Probleme und geltende Ausführungsbestimmungen bei der Erstellung von Stahlleichtdächern
Korrosion von Betonstahl
Korrosion von Drahtankern
Korrosion von Stahlfensterrahmen
Korrosion von Stahlprofilen

Autoren

Froelich Hans	Bauschäden Sammlung	Band 4	94
Jagenburg	Aachener Bausachverständigentage	1990	17
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	117
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	67
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	55
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	21
Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 6	86
Edelmann Albert - Emmermann K	Bauschäden Sammlung	Band 5	82
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 5	78
Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 6	88
Wirth Heinz - Wirth Stefan	Bauschäden Sammlung	Band 12	140
Gerth Dieter	Bauschäden Sammlung	Band 1	143
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	38
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	20
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	21
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	43
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	40
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	49
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	77
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 5	56
Cziesielski Erich - Friedmann Ma	Bauschäden Sammlung	Band 6	136
Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 12	74
Schulz Erich	Bauschäden Sammlung	Band 8	94
Lufsky Karl	Bauschäden Sammlung	Band 4	52
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	15
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7	98
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9	120
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 8	118
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7	72
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	118
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	100
Lohmann Peter	Bauschäden Sammlung	Band 6	106
Jäger Rolf - Zimmermann Jürgen	Bauschäden Sammlung	Band 7	112
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9	142
Aurnhammer Klaus G.	Bauschäden Sammlung	Band 6	122
Zimmermann Günter - Bindernag	Bauschäden Sammlung	Band 3	66
Lühr Hans Peter	Aachener Bausachverständigentage	1984	47
Hoch Eberhard	Bauschäden Sammlung	Band 2	24
Weber Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 4	72
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 7	142
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	13
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	42
Nill Rolf	Bauschäden Sammlung	Band 9	78
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	37
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	118
grube	Aachener Bausachverständigentage	1983	103
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	58
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	144
Arndt	Aachener Bausachverständigentage	1992	84
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	80
Stemmann	Aachener Bausachverständigentage	1979	87
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	33
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	157
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	57
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	54

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Korrosionsschutz durch Beton
Kraftschlüssiges Verbinden von Rißfüßern
Krankheiten durch Schimmelpilze
Kriechen
Kriterien für die Bewertung optischer Mängel
Kritische Anmerkungen zur DIN 18195
Künstliche Luftporen
Kunststoffbeschichtung auf Stahlbetondecke als Industriebodenbelag - Ablösung und Auflösung der Beschichtung
Kunststoff-Fenster
Kunststoff-Tapeten in Naßzellen und Duschen - Undichtigkeiten, Ablösen der Tapeten, Auflösung der Gipskartonplatte
Kunststoff-Tapeten in Operationsräumen - Verfärbung durch UV-Strahlung
Kupferblechabdeckungen von Betonattiken - Vermeidbare Fassaden-Verschmutzung
Kupferblech-Dachdeckung mit Doppelstehfälzen - Wassereindringungen durch Fehlerhafte Firstausbildung
Kupferbleche eines Mansarddaches - Korrosion durch saure Stoffe
Kupferne Warmwasserleitung im Erdreich - Schaden an Rohr und Lötverbindung infolge fehlerhafter Installation
Kurzzeit-Bruchdehnung
Lagerfugen mit Dichtungsbahn in Verblenmauerwerk - Abplatzung des Fugenmörtels, fehlerhaft verlegte Kunststoffbahn
Lagerung der Dachdecke auf Ringbalken
Langsames Abkühlen der Betonbauteile
Langzeitbewährung von Flachdächern - Planung, Instandhaltung, Nachbesserung
Langzeit-Bruchdehnung
Lehrkücheneinrichtung aus kunststoffbeschichteten Holzspanplatten - Beschädigung der Kunststoffbeschichtung
Leichte Dachkonstruktion über Schwimmbädern - Schadenserfahrungen und Konstruktionshinweise
Leichte Trennwände auf schwimmendem Estrich - Unzureichender Luftschallschutz
Leichte Trennwände auf Stahlbetondecke - Rissebildung in den Trennwänden
Leichte Trennwände auf weitgespannter Decke - Rißbildung in den Trennwänden
Lieferung des Betons
Linoleum.Beläge auf schwimmenden Zementestrichen - "Wurmfalten" im Linoleum über unsachgemäß nachgebesserten Rissen
Linoleumbelag in Kindergarten - Unsaubere Verlegung im Heizkörpbereich
Lklimaanlage eines Krankenhauses - Funktionsstörung durch verschmutzte Wärmerückgewinnungsanlage
Lochfraß an Kupferrohren
Lotrechte Längenänderungsdifferenz bei größeren Normalspannungen
Lotrechte Längenänderungsdifferenz bei kleinen Normalspannungen
Lotrechte Längenänderungsdifferenzen
Luftdichte Durchdringungen
Luftdichte untere Bekleidung
Luftdichte Wandanschlüsse
Luftdurchlässige Außenwände einer Schwimmhalle - Tauwasserausfall infolge Luftströmung
Luftschichtanker
Lüftungen innenliegender Sanitäräume - Geruchsbelästigung trotz funktionierender Abluftanlage
Lüftungsanlage in Schwimmhalle - Tauwasserbildung am Dachrand infolge Überdrucks
Lüftungsanlagen und Anlagen zur Wärmerückgewinnung in Wohngebäuden
Mängel und Buschäden an Fenstern aus bestimmten Fensterwerkstoffen und Fenstersystemen
Mängel und Schaden
Mängel und Schäden in Abhängigkeit von verschiedenen Wand- und Fassadenkonstruktionen
Mängel und Schäden, die sich aus der für alle Fenstersysteme ähnlichen Anschlagssituation ergeben
Mangelbeseitigung
Mängelbeseitigungsanspruch bei optischen Beeinträchtigungen
Mangelfreie Anschlüsse
Mangelfreie Betondecken
Mangelfreie Bewehrung
Mangelfreie Dämmschichten
Mangelfreie Durchdringungen
Mangelfreie Fugen
Mangelfreie Konstruktionen

Autoren

		<u>Buch / Band / Seite:</u>
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 34
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 199
Pult	Aachener Bausachverständigentage	1992 70
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 64
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 204
Dahmen	Aachener Bausachverständigentage	1983 85
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 18
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band1 105
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 59
Buss Eckart	Bauschäden Sammlung	Band 5 100
Buss Eckart	Bauschäden Sammlung	Band 5 98
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7 70
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9 40
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7 38
Gerth Dieter	Bauschäden Sammlung	Band1 139
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 53
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9 86
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 102
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 89
Rogier	Aachener Bausachverständigentage	1984 79
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 54
Harbs Claus - Kossatz Gert	Bauschäden Sammlung	Band 7 134
Dahmen	Aachener Bausachverständigentage	1993 85
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 9 124
Schild Erich	Bauschäden Sammlung	Band 3 88
Arnds Wolfgang - Johannes Vogt	Bauschäden Sammlung	Band 2 98
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 109
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3 132
Scheewe Hans-Joachim	Bauschäden Sammlung	Band 12 112
Bitter Harald - Mangelsdorf Reina	Bauschäden Sammlung	Band 5 130
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 52
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 48
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 38
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 38
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 85
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 80
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 83
Rogier Dietmar	Bauschäden Sammlung	Band 5 86
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 25
Mangelsdorf Reinald	Bauschäden Sammlung	Band 7 126
Kappler Hans Peter	Bauschäden Sammlung	Band 2 130
Hausladen	Aachener Bausachverständigentage	1992 64
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 21
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 21
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 120
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 73
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 101
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 205
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 131
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 106
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 165
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 115
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 163
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 127
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 154

Kapitelüberschriften

Mangelfreie Lagerung der Dachdecke
Mangelfreie Öffnungen
Mangelfreie Öffnungen
Mangelfreie Randaufkantungen
Mangelfreie Ringbalken
Mangelfreie Wände
Mangelfreie Wannensohlplatten
Mangelhafte Anschlüsse
Mangelhafte Betondecken
Mangelhafte Bewehrung
Mangelhafte Dämmschichten
Mangelhafte Dämmschichten
Mangelhafte Durchdringungen
Mangelhafte Fugen
Mangelhafte Lagerung der Decke
Mangelhafte Öffnungen
Mangelhafte Randaufkantungen
Mangelhafte Ringbalken
Mangelhafte Wände
Mangelhafte Wannensohlplatten
Marmorbelag im Hallenbad - Ungenügende Rutschhemmung
Marmorplattenbelag auf schwimmend verlegten zementgebundenen Holzspanplatten - Verwölbung und Rißbildung
Marmorplattenbelag im Untergeschoß - Braunfärbung durch Grundwasseranstieg
Marmorplattenbeläge in Treppenhäusern - Gelbbraun-Färbung durch Pyrit-Einschlüsse und wasserreiches Mörtelbett
Maßgenauigkeit beim Ausbau, Ebenheitstoleranzen - Anforderung, Prüfung, Beurteilung
Maßnahmen bei bestimmten Baukörpern
Maßnahmen bei Frostgeschädigten Fassaden
Maßnahmen zur Beschränkung der Rißbildung
Mauerkronen und Brüstungen
Mauerwerk
Mauerwerk auf freitragenden Decken
Mauerwerksbau im Spannungsfeld zwischen architektonischer Gestaltung und Bauphysik
Mauerwerksfugen
Mehrgeschossiges Gebäude in Mischbauweise - Rissebildung in Kalksandstein-Innenwänden
Mehrschichtige Außenwandelemente - Fugenschäden - Gegendarstellung Runau
Meßmethoden - Feuchtigkeitsmeßmethoden an Baumaterialien
Metalldachdeckung mit PUR-Sandwichelementen - Wassereindringen wegen zu geringer Dachneigung
Metalleindeckungen bei flachen und flachgeneigten Dächern
Metallfassade mit Wand-Fenster-Elementen in Sandwich-Bauweise - Lochriß-Korrosion des Aluminium-Deckbleches
Metallfenster
Metallische (farbige) Ausblühungen
Metallständerwände zwischen Stahlbetondecken - Stauchung der Wände
Mindest-Bauteildicken
Mineralfaserdämmstoffe
Mineralfaserdecken als untere Schale eines belüfteten Flachdaches - Feuchtigkeitsschäden durch Tauwasserbildung
Mineralfaser-Platten mit mineralischem Putz
Mineralische Wärmedämmverbundsysteme
Mißglückte Verbesserung des Schallschutzes
Mit Fugendichtungsmassen gedichtete Fugen zwischen Betonfertigteilen - Adhäsions- und Kohäsionsrisse in den Fugen
Mittig liegende Fugenbänder und Fugenbleche
Montagewand mit undichter Anschlussfuge - Unzureichender Luftschallschutz
Morinol-Dichtung in Außenwandfugen zwischen Betonfertigteilen - Übertragung von Zwängungskräften durch aushärtende Dichtungsmasse
Mörtel
Mosaikparkett auf Zementestrich - Ablösung des Mosaikparketts infolge mangelhafter Verklebung und Einwirkung von Wasser
Mosaik-Parkett auf Zementestrich - Aufwölbung des Parketts, Risse im Estrich

Autoren

			<u>Buch / Band / Seite:</u>
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	102
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	133
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	199
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	125
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	99
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	188
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	144
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	132
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	111
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	170
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	115
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	122
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	164
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	130
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	104
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	136
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	125
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	100
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	188
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	145
Emmermann Hans-Karl	Bauschäden Sammlung	Band 8	132
Küllmer Manfred	Bauschäden Sammlung	Band 8	122
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	126
Zimmermann Günter - Krauss Ric	Bauschäden Sammlung	Band 12	105
Braun	Aachener Bausachverständigentage	1988	135
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	88
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	130
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	135
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	106
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	25
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	164
Schild	Aachener Bausachverständigentage	1989	27
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	68
Preisig H. R.	Bauschäden Sammlung	Band 3	94
Cziesielski E.	Bauschäden Sammlung	Band 1	79
Achtziger	Aachener Bausachverständigentage	1983	78
Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 12	20
Venter	Aachener Bausachverständigentage	1979	101
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 7	62
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	41
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	51
Zimmermann Günter - Brand Bern	Bauschäden Sammlung	Band 12	86
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	139
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	31
Bachmann Jürgen	Bauschäden Sammlung	Band 7	26
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	108
Cziesielski	Aachener Bausachverständigentage	1989	95
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	64
Grunau Edvard B.	Bauschäden Sammlung	Band 3	80
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	173
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 9	122
Ruhnau Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 9	70
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	22
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 1	97
Schellenberg Kurt	Bauschäden Sammlung	Band 2	116

Kapitelüberschriften

Mosaikparkett uaf schwimmendem Estrich - Ablösung des Mosaikparketts, Rißbildung im Zementestrich
Nachbehandlung
Nachbehandlung
Nachbesserung an Flachdächern aus der Sicht des Handwerkers
Nachbesserung von Bauschäden an Bauteilen aus Beton
Nachbesserung von Bauschäden in juristischer Sicht
Nachträglich eingebaute Fugensicherungen
Nachträgliche Aufmauerungeiner Ziegel-Verblendschale - Gebäude-Teileinsturz wegen ungenügender Gebäudesicherung
Nachträgliche Innenabdichtungen bei erdberührten Bauteilen
Nachträgliche Querschnittsabdichtungen - ein Systemvergleich
Nachträglicher Dachausbau mit Dämmelementen aus Polystyrol-Hartschaum - feuchtigkeitsschäden infolge Schmelwasser-Rückstau
Nachträglicher Wärmeschutz im Baubestand
Natürliche Lüftung in Wohnungen
Naturstein- Keramikbeläge auf Fußbodenheizung
Natursteinbelag auf Zementestrich und Anhydrit-Heizestrich -Bruch des Zementestriches
Neue Dachkonstruktionen, handwerkliche Probleme und Berücksichtigung bei den Festlegungen der Richtlinien des Dachdeckerhandwerks - Kurzfassung
Neue Verblendschale
Neuere bauphysikalische und konstruktive Erkenntnisse im Flachdachbau
Neues Flughafengebäude Orly-Süd - Sanierung der durch PVC-Brand chloridversäuchten Stahlbeton-Decken und -Stützen
Neuerfugen
Nicht abzudichtende, selbstheilende risse
Nicht alle Risse sind Mängel
Nicht belüftete Decken
Nicht berücksichtigte Beanspruchung von Bodenplatten aus planmäßigen Bauteilen
Nicht berücksichtigte Zwängungen zwischen Decken und aussteifenden Bauteilen
Nicht Fachgerechte Fenstermontage
Nicht fluchtender Einbau von Anschlagzargen
Nicht sichere Befestigung der Fenster
Nicht wärmedämmte Aluminiumfenster - Tauwasserbildung, Durchfeuchtung, Schimmelpilzbildung
Nichttragende Innenwände unter massiver Dachdecke - Sind Risse in den Wänden immer Bauschäden?
Niederschlagwasser
Nischen und Versprünge
Nitrat ausblühungen
Normalmörtel
Notwendigkeit der Begrenzung der Rißbildung
Obergeschoß-Außenwände aus Stahlbetonüberzügen und Mauerwerk (betonverfüllte Holzspanbeton-Schalungssteine) mit äußerem Putz und Dispersionsanstri
Offener Kamin - Kamin zieht nicht
Öffnungen im Dach
Öffnungen in den Wänden
Ölfüllleitung aus nicht korrosionsgeschütztem Stahrohr, im Sandbett verlegt - Korrosion der Stahlrohre, Grundwasserverschmutzung duch auslaufendes Heizöl
Ortgangbekleidung (Sonerfall)
Parkdach eines Warenhauses - Erneuerung von Fahrbelag, Dämmschicht und Abdichtung
Pflanztröge als Terrassen-Brüstung - Verschmutzung und Durchfeuchtung der Außenwände
Pflastersteine aus Beton - Mangelhafte Frostbeständigkeit und mangelhafter Verbund des Vorsatzbetons mit dem Kernbeton
Planerische und konstruktive Anforderungen
Planungsempfehlungen
Planungsunterlagen für die Konstruktion funktionsgerechter Fenster
Polyurethan-Hartschaumstoff (Blockschaum) als Dämmschicht eines einschaligen Flachdaches - Verformung der Dämmplatten infolge mangelnder Konturstabilität
Porosität des Betons
Preisabschätzung bei Nachbesserungsarbeiten und Ermittlung von Minderwerten
Probleme für den Sachverständigen bei der Entscheidung von Nachbesserungen
Prüfen der Schlagregensicherheit
Pulverbeschichtete Aluminium-Antitikkableche - Lackabplatzung durch fehlende haftvermittlungsschicht
Punktlager
Punktlager

Autoren

Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band1	99
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	41
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	49
Hummel	Aachener Bausachverständigentage	1984	89
Dartsch	Aachener Bausachverständigentage	1981	75
Jagenburg	Aachener Bausachverständigentage	1981	7
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	181
Wetzel Henrik-H.	Bauschäden Sammlung	Band 8	60
Schumann	Aachener Bausachverständigentage	1990	108
Dahmen	Aachener Bausachverständigentage	1996	94
Bernhardt-van Laak Hartwig	Bauschäden Sammlung	Band 5	28
Lamers	Aachener Bausachverständigentage	1996	31
Trümper	Aachener Bausachverständigentage	1992	54
Dahmen	Aachener Bausachverständigentage	1988	111
Präkelt Werner H.	Bauschäden Sammlung	Band 9	138
Wolf	Aachener Bausachverständigentage	1979	38
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	115
Gertis	Aachener Bausachverständigentage	1979	40
Ruffert Günter	Bauschäden Sammlung	Band 2	106
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	112
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	63
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	253
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	58
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	111
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	114
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	76
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	136
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	124
Seifert Erich	Bauschäden Sammlung	Band 2	90
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 2	100
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	27
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	154
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	50
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	22
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	103
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band1	49
Mährlein Karl	Bauschäden Sammlung	Band 4	128
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	133
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	198
Herold Johann	Bauschäden Sammlung	Band 2	126
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	129
Rojahn Heinrich	Bauschäden Sammlung	Band 12	30
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7	44
Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 5	144
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	62
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	143
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	15
Götze Heinz	Bauschäden Sammlung	Band1	19
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	18
Klocke	Aachener Bausachverständigentage	1981	31
Schild	Aachener Bausachverständigentage	1981	25
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	74
Pfeifer Hans	Bauschäden Sammlung	Band 9	104
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	103
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	104

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Autoren

Buch / Band / Seite:

PUR-Ortschaum auf Dachdeckung aus Asbestzement-Wellplatten - Ribildung und Ablsung der Schichten des PUR-Ortschaums	Rieche Gnter	Bauschden Sammlung	Band 4	20
Putzfassade und Stahlbetonattika - Vermeidbare Fassaden-Verschmutzung	Zimmermann Gnter	Bauschden Sammlung	Band 4	86
PVC weich-Bahnen als Sperrschicht in zweischaligem Mauerwerk - Ausblhung der Fassade und Durchfeuchtung der Auenwand	Schulz Erich - Schumacher Ralf	Bauschden Sammlung	Band 9	88
PVC-Bodenbelag auf schwimmendem Zementestrich - Untaugliche Sanierung der durchnten Konstruktion mit PUR-Injektionsharz	Schnettler Gnter	Bauschden Sammlung	Band 6	130
PVC-Bodenbelag auf schwimmendem Zementestrich ber Installationskanal - Durchfeuchtung des schwimmenden Estrichs	Zimmermann Gnter	Bauschden Sammlung	Band 5	120
PVC-Folie als Sperre gegen Bodenfeuchtigkeit - Durchfeuchtung von Wrmedmmschicht und Zemenzestrich	Zimmermann Gnter	Bauschden Sammlung	Band 5	122
PVC-Wandfliesenbelge auf Betonwnde - Ablsungen der Fliesen infolge Quellung und Verseifung des Klebers	Zimmermann Gnter	Bauschden Sammlung	Band 3	102
Pyriteinschlsse	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	119
Quarzeinschlsse	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	120
Quellen	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	64
Rechnerisch zulssige Ribreite	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	83
Regeln der Technik - Risiko bei nicht ausreichend bewhrten Materialien und Konstruktionen - Informationspflichten/-grenzen	Pott	Aachener Bausachverstndigentage	1984	9
Regendichtigkeit und Mindestneigungen von Eindeckungen aus Dachziegeln und Dachsteinen, Faserzemente und Blech	Dahmen	Aachener Bausachverstndigentage	1984	105
Regendurchla und Holzzerstrungen durch aufgegangene Eckfgungen	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	21
Regendurchlssigkeit des Glasanschlusses	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	112
Regendurchlssigkeit von Glasbaustein-Wnden	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	68
Regenfallrohre aus Kupferblech - Korrosion der Rohre infolge Einwirkung von Faulgasen	Hasselbach Manfred	Bauschden Sammlung	Band 2	128
Regenundichtigkeit bei Aluminiumfenstern	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	45
Regenwasserentwsserung bei einem Terrassenhaus - Regenwasser dringt ber terrasse in Wohnung ein	Zimmermann Gnter	Bauschden Sammlung	Band 3	36
Reihenhaus mit einschaligen Haustrennwnden - Ungenglicher Schallschutz	Gsele Karl	Bauschden Sammlung	Band 1	131
Reihenhaus-Trennwnde aus Schwerbeton, Hartschaumplatten und Spachtelung - Ungenglicher Luftschallschutz	Gsele Karl	Bauschden Sammlung	Band 1	133
Reine Putzrisse	Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	229
Reinigen	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	110
Ringbalken auf Auenwnden	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	98
Risiko durch fehlstellen im Beton	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	71
Risiko durch Risse im Beton	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	54
Riarten	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	105
Ribildung durch Baugrundeinwirkungen	Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	205
Ribildung durch Eigenspannungen	Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	229
Ribildung durch Lgennderungen	Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	35
Ribildung im Anschlusbereich an andere Bauteile	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	39
Ribildung im Fliesenbelag durch aufwlbung	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	42
Ribildung im Stofugenbereich von Wandbekleidungen	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	37
Ribildung in Fliesenbelgen	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	39
Ribildung in Stahlbetonbauteilen	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	102
Ribildung in Tapeten	Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	37
Ribildung infolge Deckendurchbiegungen	Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	163
Risse	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	195
Risse	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	100
Risse aus Schwinden oder Quellen bei Verblendmauerwerk mit Schalenfuge und einschaligem Verblendmauerwerk	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	139
Risse aus Zwngungen unterschiedlicher Verformung von Hintermauerschale und Verblendung	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	145
Risse bei zu groen Flchenabmessungen	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	138
Risse durch Auflageverdrehung von Dachdecken und -Drempeln	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	147
Risse durch Verformung von Ortbetonbauteilen in Verblendmauerwerk	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	149
Risse im Beton und mangelhafte Betonqualitt	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	82
Risse im erhrteten Beton	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	65
Risse im jungen, noch verformbaren Beton	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	62
Risse im jungen, schon erhrtenden Beton	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	62
Risse in Bauteilen unter der Betondecke	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	113
Risse in Betondecken	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	112
Risse in einschaligem Verblendmauerwerk durch aufbetonierte Ringbalken	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	150
Risse in Verblendschalen	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	135
Risse infolge Verformung von Fertigteilen aus anderen Baustoffen	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	139
Risse und Durchfeuchtung im Fenstersturzbereich bei einer verputzten Auenwand	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	120
Riursachen	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	107

Kapitelüberschriften

Rohrleitung aus Beton-Schwerlastrohren - Rißbildung in den Rohren
Rolladenkästen
Sahlbeton
Sandsteinfassade eines 80 Jahre alten Druckereigebäudes - Sanierung mit aufmörtelbarem Epoxidharzstein
Sanierputz im Langzeiteinsatz - ein Erfahrungsbericht
Sanierte Sichtbetonfassade einer Kirche - Bildung von Rostfahnen, Ablösung der Beschichtung
Sanierter Fassadenputz - Ablösen infolge fehlerhaften Putzaufbaus
Sanierung und Sicherung der Verankerung
Sanierung von Außenwänden durch Vorsetzen einer Verblendschale
Sanierung von Außenwandrissen
Sanierung von Fensterstürzen mit gefährdeter Standsicherheit
Sanierung von Gebäudeteilen
Sanierung von Innenwandrissen
Sanierung von Mauerwerksrissen
Sanierung von Rissen in Stahlbetonbauteilen
Sanierung von Schäden infolge Bewehrungskorrosion
Sanierung von Verblendschalen dargestellt an Schadensfällen
Sanierungsmethoden
Satteldach mit Bitumdachschindeln in schneereicher Lage - Eindringung von Schmelzwasser in das Gebäude
Satteldach mit Flachdachziegeln - Mangelhafte Zigeldeckung und fehlende Unterspannbahn
Satteldach mit Ziegeldeckung - Feuchteschäden durch Fehlerhaft verlegte Unterspannbahn und Luftsperr
Sauberkeitsschicht
Schächte und Kanäle
Schäden an Außenwänden
Schäden an Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen
Schäden an Geschoßdecken
Schäden an Innenwänden
Schäden an Wänden mit Fliesenbelag in Naßbereichen
Schaden durch Zwängungskräfte
Schäden im Anschluß Außenwand - Terrasse/Balkon
Schäden und Oberflächenschutz an Fassaden
Schäden, Ursachen, Vermeidung
Schadensdiagnose und Sanierung
Schädliche Einflüsse
Schädliche Einflüsse in Kalksandsteinen
Schädliche Einflüsse in Ziegeln
Schalenrisse
Schalenrisse durch Abkühlen
Schalenrisse und Spaltrisse durch Austrocknen
Schallschutz von Holzbalkendecke bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen
Schalung und Rüstung
Schaumdämmstoffe (Platten, Ortschaftschaum)
Schdensfall an einem Stahltrapezblech mit Metalleindeckung
Scheinfugen
Scheitrechte Bögen
Scheitrechte Bögen im Verblendmauerwerk - Versagen der Tragfähigkeit
Schichtbeton-Fertigteile als Brüstungen - Betonabsprengungen durch korrodierende Stahlbewehrung
Schimmelpilzbildung im Leibungsbereich
Schlagregengriff
Schlagregenschutz
Schlagregenschutz von Außenwänden - Neufassung in DIN 4108
Schlämmen, Putze, Injektagen und Injektionen. Möglichkeiten und Grenzen der Bauwerkssanierung im Erdberührten Bereich
Schlanke Stahlbetonstützen eines Kirchturms - Stahlkorrosion und Betonabplatzung
schließen von Rissen
Schlußfolgerungen

Autoren

		<u>Buch / Band / Seite:</u>
Arnds Wolfgang - Johannes Vogt	Bauschäden Sammlung	Band 2 146
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 80
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 23
Schumann Hans	Bauschäden Sammlung	Band 3 70
Weber	Aachener Bausachverständigentage	1996 105
Engelfried Robert	Bauschäden Sammlung	Band 4 50
Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 8 72
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 160
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 179
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 267
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 173
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 274
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 265
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 263
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 191
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 92
Lamers	Aachener Bausachverständigentage	1989 55
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 110
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 5 22
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4 16
Aurnhammer Klaus G.	Bauschäden Sammlung	Band 9 22
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 165
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 150
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 93
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 57
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 47
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 37
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 43
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 151
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 137
Knöfel	Aachener Bausachverständigentage	1983 66
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 112
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 85
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 117
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 123
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 117
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 232
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 55
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 59
Pohlentz	Aachener Bausachverständigentage	1988 121
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 97
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 32
Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1979 82
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 157
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 166
Klaas Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 7 76
Klopfer Heinz - Zimmermann Gür	Bauschäden Sammlung	Band1 67
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 73
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 62
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 66
Künzel	Aachener Bausachverständigentage	1982 91
Schumann	Aachener Bausachverständigentage	1983 119
Arnds Wolfgang	Bauschäden Sammlung	Band 3 74
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 197
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 55

Kapitelüberschriften

Schmutzwasser-Sielleitung aus Steinzeugrohren - Ausräsen der mit Beton verstopften Leitung
Schrumpfporen
Schrumpfen
Schüttdämmstoffe
Schutz
Schweißarbeiten
Schwerkraftlüftung für innenliegende Räume - Geruchsbelästigung durch Zirkulationsstörung
Schwimmbekken aus Wasserundurchlässigem Beton - Beseitigung von undichtigkeiten durch Kunstharzinjektionen
Schwimmender Anhydritestrich in Naßräumen - Festigkeitsminderung des Estrichs infolge Durchfeuchtung
Schwimmender Estrich mit Rohrleitungen im Mehrfamilienhaus - Unzulässig laute Trittschallübertragungen
Schwimmhalle mit Holzleimbändern - Gefährdung der Standsicherheit
Schwinden
Schwinden der Deckenbalken
Schwindverkürzung
Schwingboden in einer Turnhalle - Aufwölbung des Kuststoffplatten-Oberbelages, Brüche der Holzspanplatten
Schwingboden in einer Turnhalle - Zerstörung der zementgebundenen Spachtelung
Schwingfenster aus Kiefernholz - Holzzerstörung durch Pilze (Lenzites)
Seitliche Aussteifung
Setzungsfugen
Sicherheitsnachweis
Sicherung fehlerhafter Fußpunkte
Sichtbetonfassaden einer Kirche (Baujahr 1930) - Sanierung der Sichtbetonflächen mit Absprengungen und Rissen nach denkmal-pflegerischen Anforderungen
Sichtbetonfläche am Abgang eines Fußgängertunnels - Stake Kalkausblühungen
Sichtbeton-Lisenen, -Balkone und -Laubengänge von Mehrfamilienhäusern - Risse und Ablösungen am sanierten Sichtbeton
Sichtmauerwerk aus Mauerziegeln - Kalkabsprengungen
Sichtmauerwerk einer Außenwand - Durchfeuchtung des Mauerwerks, Verschmutzung durch Kalkhydratläufer
Sockelputz auf Bruchsteinmauerwerk - Putzabplatzung durch kapillar aufsteigendes Wasser
Sonerfall: Wasserdampfdiffusion
Spaltrisse durch Abkühlen
Spanplatten
Spanplatten-Unterboden auf Lagerhölzern
Spanplatten-Unterböden mit Fliesenbelag
Sperrbetondach mit unterseitiger Wärmedämmschicht - Flecke und Ausblühsalze an der Deckenunterseite
Sperrbetondächer - Konstruktion und Ausführungstechnik
Sperrbeton-Flachdächer auf Verblendmauerwerk - Rißbildung in der Verblendschale
Sperrbeton-Flachdächer Tauwasserbildung auf der Deckenunterseite
Sperrtore (Segementschütze) aus Stahl an einem Fluß-Sperrwerk - Schäden am Schutzstrich durch Unterrostung
Spezielle Bauteile
Spritzen von Öl aus Fugendichtstoffen
Spritzputz als Außenwandputz - Beeinträchtigung der Fassadenfunktion
Sprung im PVC-Fenstertür-Blendrahmen
Stahlbeton - ein Verbundwerkstoff
Stahlbetondecken auf Ziegelmauerwerkswänden - Rißbildung im Ziegelmauerwerk
Stahlbetondecken in Altbauwohnungen - Sanierung der Gerissenen Decken
Stahlbetondecken in Tiefgaragen - Lackschäden an Fahrzeugen wegen wasserundurchlässiger Decken
Stahlbeton-Faltdach einer Kirche - Eindringen von Niederschlagswasser
Stahlbetonfertigteile einer Industriehalle - Schäden an Auflagern
Stahlbetonstützen einer alten Lagerhalle - Betonabsprengungen und Betonsanierung
Stahlheizungsrohre im Fußbodenkanal - Außenkorrosion der Stahrohre
Stahlheizungsrohre unter Schwimmendem Estrich -Lochfraßkorrosion infolge ungeeigneter Korrosionsschutzmaßnahmen
Stahlkorrosion durch Chlorideinwirkung
Stahltrapezblechdecke mit "Warmdach"-Aufbau - Wasserabtröpfungen von der Decke im Sommer
Stand der technischen Erkenntnisse der Konstruktion Umkehrdach
Statisch-konstruktive Schadensursachen
Stegleitungen unter Gips-Innenwandputz - Putzverfärbung über Stegleitungen infolge Weichnacherwanderung

Autoren

Stahlbock Franz-Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 7	140
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	19
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	56
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	32
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	109
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	179
Bitter Harald - Mangelsdorf Reina	Bauschäden Sammlung	Band 5	134
Ruffert Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	96
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	136
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 12	114
Cziesielski Erich	Bauschäden Sammlung	Band 5	58
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	57
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	52
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	60
Radovic Borimir	Bauschäden Sammlung	Band 2	112
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 4	114
Seifert Erich	Bauschäden Sammlung	Band 2	88
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	100
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	174
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	25
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	177
Klopfert Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 6	78
Bisle Hans	Bauschäden Sammlung	Band 2	140
Klopfert Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 6	82
Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 3	60
Grunau Edvard B.	Bauschäden Sammlung	Band 2	62
Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 6	90
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	117
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	56
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	27
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	54
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	54
Klopfert Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 5	52
Mantscheff	Aachener Bausachverständigentage	1979	67
Stemmer Klaus	Bauschäden Sammlung	Band 4	32
Stemmer Klaus	Bauschäden Sammlung	Band 4	34
Klopfert Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 1	155
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	121
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	189
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	94
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	62
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	11
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	72
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 5	106
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 7	116
Klopfert Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 5	54
Müller Kurt Friedrich	Bauschäden Sammlung	Band 3	52
Schumann Hans	Bauschäden Sammlung	Band 3	72
Stahlbock Franz-Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 8	140
Rieche Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	146
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	82
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6	56
Zimmermann	Aachener Bausachverständigentage	1979	76
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	97
Schulz Erich - Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 9	118

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Stehbügel für die obere Bewehrung
Steildach mit UF-Ortschaum - Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefährdung durch Formaldehydgas
Steildächer mit Aufsparrendämmung - Ungenügender Luftschallschutz zwischen Wohnungen im Dachgeschoß
Steildächer von Reihenhäusern - Ungenügender Schallschutz zwischen Reihenhäusern im Dachgeschoß infolge Schalllängsleitung über das Dach
Steine
Steingutfliessen-Bekleidung auf Bimsstein-Mauerwerk - Abscherung im Ausgleichsputz
Steingutfliessen-Bekleidung auf Gipsputz - Ablösung der Bekleidung mit Gipsglattschicht
Steingut-Wandfliesenbelag auf Vorgehängter Putzschale - Fliesenschäden durch Verformung der Vorgehängten Schale
Steingut-Wandfliesenbelag im Dickbett auf Mauerwerk - Ablösung des Belags infolge ungeeigneten Zementmörtels
Stein-Putz-Risse
Steinzeug-Bodenbeschläge im Supermarkt - Ablösung und Risse im Belag
Steinzeugfliesen als Bodenbelag - Unterschiedlicher Klang beim Begehen und Beklopfen
Steinzeugfliesenbelag im Supermarkt - Abscherung zwischen Fliesen und Mörtelbett
Stoffablagerung aus der Wand
Stoffablagerungen - Ausblühung und Ausschwemmung
Stoffablagerungen aus der Atmosphäre (Atmosphärien)
Stofflich-physikalische und verarbeitungsbedingte Schadensursachen
Störung der Fassadenfunktion durch optische Mängel
Stranggepreßte Vormauerziegel
Straßenbrücke aus Stahl - Großflächiges Ablösen des Korrosionsschutzanstriches
Sturmschaden an einem leichten Dach mit Kunststoffdichtungsbahnen
Stürze als bewehrtes Mauerwerk
Stützwand einer Industriehalle - Einsturz der Wand wegen fehlender Drainage
Sulfatausblühungen
Sulfatausblühungen
Supermarkt im Mehrfamilien-Wohnhaus - Ungenügender Luft- und Trittschallschutz
Tauwasser an beliebiger Stelle der Decke
Tauwasser an der Deckenoberseite
Tauwasser an der Deckenunterseite
Tauwasser an der raumseitigen Oberfläche
Tauwasser an der Unterseite der oberen Schalung
Tauwasser im Außenwandbereich
Tauwasser im Stoßbereich von deckenelementen
Tauwasser in Leerrohren und Verteilerdosen
Tauwasserausfall am Fensterrahmen
Tauwasserbildung im Sommer
Tauwasserbildung im Winter
Tauwasserschäden durch kaltwasserführende Leitungen in Innenwänden
Technische Qualitätsstandards und Kriterien zu ihrer Beurteilung
Temperatur und Luftfeuchte im Inneren von Wohnungen, Einflußfaktoren, Grenzwerte
Temperatur und relative Feuchte der Luft
Temperaturrisse an Gebäudeecken
Temperaturverformungen
Terrassenbeläge aus Klinkerpflaster - Verunreinigung durch Kalkauslaugung
Terrassenhaus - Wassereindringung in "Warmdach" durch Verblendschale
Terrassen und Wege mit Betonsteinpflaster - Muldenbildung im Pflaster
Terrassenbelag aus Granitplatten - Verfärbung durch Zementschleierentferner
Terrassenbelag aus Quarzitplatten im Mörtelbett - Unzureichende Haftung zwischen Platten und Mörtel
terrassenhaus am Hang - Feuchtigkeitsschäden an erdberührenden Bauteilen
Terrazzo-Fußböden in Operationssälen - Korrosion des Terrazzo durch glyoxalhaltige Desinfektionsmittel
Thermische Verformungen
Tiefkeller im Grundwasser - Nachträgliche wasserdruckhaltende innenliegende Wanne aus wasserundurchlässigem Beton
Tragwinkel und Konsolen
Tränkung
Transport und Montage von Fertigteilen

Autoren

Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	167
Schulz Erich	Bauschäden Sammlung	Band 5	34
Lutz Peter - Gerd Lott	Bauschäden Sammlung	Band 9	42
Lutz Peter - Gerd Lott	Bauschäden Sammlung	Band 9	44
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	17
Klopfer Heinz - Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 12	90
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7	100
Permesang Klaus	Bauschäden Sammlung	Band 5	102
Permesang Klaus	Bauschäden Sammlung	Band 5	104
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7	239
Marx Hans Günter	Bauschäden Sammlung	Band 5	112
Niemer Ernst Ulrich	Bauschäden Sammlung	Band 12	97
Niemer Ernst Ulrich	Bauschäden Sammlung	Band 7	106
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	185
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	37
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	185
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	19
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	184
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	41
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 1	153
Rogier	Aachener Bausachverständigentage	1979	44
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	171
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 6	62
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	45
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	45
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 8	102
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	86
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	88
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	86
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	131
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	63
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	88
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	88
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	147
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	61
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	50
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	50
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	45
Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1984	71
gertis	Aachener Bausachverständigentage	1988	38
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	49
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	136
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	67
Klaas Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 7	42
Buss Harald	Bauschäden Sammlung	Band 7	40
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9	152
Krauss Richard	Bauschäden Sammlung	Band 9	154
Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 8	32
Schild Erich	Bauschäden Sammlung	Band 3	40
Krehl Kurt	Bauschäden Sammlung	Band 4	118
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	135
Cziesielski Erich - Ruhnau Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 6	138
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	26
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	197
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	54

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Transport-Mauermörtel - Geringe Festigkeit infolge Verlocknens des Mörtels
Transportmechanismen
Travertinbelag einer Geschoßtreppe - Ungeeignete Spachtelung der Gehfläche
Überbeanspruchung aus unplanmäßigem Lastangriff
Überprüfung der Betondeckung der Bewehrung
Überschrittene Ebenheitstoleranzen - Lotabweichungen
Überschwemmung durch Hochwasser
Übersicht
Umfang und Grenzen rechtlicher Kenntnisse des öffentlich bestellten Sachverständigen
Umkehrdach eines Schulzentrums - Hoher Feuchtegehalt der Extruderschäumplatten
Umkehrdächer einer Terrassen-Wohnanlage - Hohe Wassergehalte der Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
Umkehr-Terrassendach - Hoher Wassergehalt der Extruderschäumplatten
Umsetzbare Wand auf durchgehend schwimmendem Estrich - Ungenügender Luftschallschutz
Unansehnliches Fugenbild
Unbekiestes Warmdach eines Großmarktes - Korrosion der mechanischen Befestiger
Unbelüftete Dächer mit schuppenförmigen Eindeckungen aus der Sicht des Dachdeckerhandwerks
Und was noch beachtet werden sollte ...
Undichte Eckfügungen bei Aluminium Fenstern
Undichte Fensterwandanschlüsse bei einem Terrassenhaus
Undichte Fußpunkte bei Profilverglasungen
Undichte Holzfenster-Anschlüsse bei keramischen Außenbekleidungen
Undichte Mitteldichtungen bei Aluminiumfenstern
Undichte Plattenstöße
Undichte seitliche Fensterbankanschlüsse
Undichter Anschluß rückwärtiger Fensterbankaufkantungen
Undichter Anschluß zwischen Fensterbank und Blendrahmen
Unfallverhütung beim Ortstermin
Ungedämmte Aluminiumfenster
Ungeeignete Imprägniermittel und Beschichtungen
Ungenügende Dämmschicht
Ungenügende Haftung der Beschichtung auf verzinktem Stahl
Ungenügender Schlagregenschutz
Unterboden aus Holzspanplatten - Schüsseln der Platten
Unterbrochener Giebelbereich
Unterfangung einer Haustrennwand - Rissebildung in anschließenden Längswänden
Untergehängte Decke aus Gipskarton- und schallabsorbierenden Holzspan-Platten - Abfallen der Decke infolge mangelhafter Befestigung
Untergehängte Decke aus Holzschalung - Abfallen der Decke infolge mangelhafter Befestigung
Unterwasseranstrich in einem Schwimmbecken - Blasenbildung im Anstrich infolge ungenügender chemischer Aushärtung des Bindemittels
Unzulässige Wandverformungen infolge zu hoher Baufeuchte
Unzureichende Fixierung der Fenster in der Wandöffnung
Unzureichender Wärm- und Schallschutz von Rolladenkästen
Unzweckmäßige Bewehrung
Unzweckmäßige Wahl des statischen Systems
Urheberschutz beim Sachverständigengutachten - Verwertung durch Auftraggeber - Eigenverwertung durch den Sachverständigen
Ursache: Keine oder behinderte Belüftung des Gefachhohlraumes
Ursache: Luftdurchlässige Anschlüsse
Ursache: Luftdurchlässige Durchdringungen
Ursache: Luftdurchlässige untere Bekleidung
Verankerung
Verankerung nachträglich errichteter Verblendschalen
Verankerungswerkstoffe
Verbindungen Fugenblech/Fugenband
Verbindungen von Fugenbändern
Verbindungsausgang aus wasserundurchlässigem Beton - Wassereindringen infolge falsch eingebauter Fugenbänder
Verblendmauerwerk mit Kerndämmung - Durchfeuchtung und Ausblühung infolge Tauwasserbildung

Autoren

		<u>Buch / Band / Seite:</u>
Edelmann Albert	Bauschäden Sammlung	Band 4 68
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 37
Stocksiefen Will	Bauschäden Sammlung	Band 9 136
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 183
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 86
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 208
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 152
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 16
Bleutge	Aachener Bausachverständigentage	1979 22
Zapka Wilfried	Bauschäden Sammlung	Band 8 18
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 6 54
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8 20
Lutz Peter	Bauschäden Sammlung	Band 4 108
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 199
Wieland Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 9 50
Stauch	Aachener Bausachverständigentage	1993 65
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 143
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 42
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 97
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 71
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 130
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 49
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 116
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 88
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 91
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 102
Lamers	Aachener Bausachverständigentage	1990 130
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 42
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 190
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 118
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 56
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 62
Harbs Claus - Kossatz Gert	Bauschäden Sammlung	Band 5 116
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 123
Arnds Wolfgang	Bauschäden Sammlung	Band 3 48
Radovic Borimir	Bauschäden Sammlung	Band 1 109
Radovic Borimir	Bauschäden Sammlung	Band 1 111
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 1 149
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 43
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 79
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 83
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 118
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 107
Bleutge	Aachener Bausachverständigentage	1989 9
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 64
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 73
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 71
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 68
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 155
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 180
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 24
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 179
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 177
Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 12 72
Klaas Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 6 76

Kapitelüberschriften

Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht
Verblendmauerwerk mit vorgefertigtem Trockenmörtel - Ausblühung und Verfärbung der Fugen
Verbund-Bodenbelag mit Betonwerksteinplatten in Verbrauchermarkt - Abbrechen der Platten entlang "Dehnfugen"
Verbundestrich aus Zementmörtel mit Hartstoffeinlage - Durchgehende Risse in Estrich und Betonplatte
Verdichten und Oberflächenbehandlung
Verdichtungsporen
Verfahren zur Ursachen Ermittlung bei Feuchtigkeitsschäden an erdberührten Bauteilen
Verformung der Flügeldichtungen
Verformungen
Verformungseigenschaften der Baustoffe
Verformungsverhalten des Betons im Bauwerk
Verglasung eines Gewächshauses - Glasbruch infolge Zwängung
Verhalten des Stahlbetons bei Wassereinwirkung
Verhältnis Wasser/Zement
Verhältnismäßigkeit zwischen Schäden und Schadensermittlung - Ausfressung - Hinzuziehen von Sonderfachleuten
Verkittungsmängel bei Sprossenfenstern Denkmalgeschützter Gebäude
Vermeidung von Ausblühungen
Vermeidung von Ausschwemmung
Vermeidung von Schäden an der Unterkonstruktion
Vermeidung von Tauwasser innerhalb der Decke
Verpressen mit Kunstharz
Verpressen mit Zementleim
Verputzte Außenwände aus Beton und Ziegelmauerwerk - Rißbildung im Außenwandputz
Verputztes Außenwandmauerwerk uns Waschbetonplatten als Geschoßdeckenverkleidung - Durchfeuchtung eines teils der Außenwand, Ablösung von Tapeten
Verringerung der Bewehrung
Verschiedenes
Verschmutzung durch ungeeignete Details
Verschmutzung durch ungeeignete Dichtstoffe, Imprägniermittel und Beschichtungen
Verstärkung der Bewehrung
Vertikalbeanspruchung
Verzinkte Stahlrohrleitungen in Fußboden auf Erdreich - Korrosion der Rohre, Durchnässung und Trocknung der Fußbodenschichten
Verzögerung des Austrocknens
Vollflächig schwimmend verlegte Spanplatten
Vollholz
Volumenänderungen und Verformungen
Vorgefertigte Außenwandplatten aus Lichtbeton (Blähton) - Netzrisse und Aussprengtrichter an den Plattenoberflächen
Vorgespannte Brüstungsgläser - Spontanbrüche infolge Nickelsulfideinflüssen
Vormauerschalen aus Klinkermauerwerk - Rißbildung zwischen Fensterbrüstung und Sturz
Vormauerziegel
Vorspringende Bauteile
Wandbekleidung aus hinterlüfteten Granitplatten - Beschädigung durch Stoß und Schlag
Wanddicke
Wände auf Decken
Wände von Wannen
Wandhöhe
Wandscheibe aus Ziegelmauerwerk - Rißbildung durch schwindenden Stahlbetongurt
Wandschrank an der Außenwand - Schimmelpilzbildung
Wanne aus wasserundurchlässigem Beton - Verpressung von Rissen
Wannen aus wasserundurchlässigem Beton
Wannen mit ebener Unterseite
Wannen mit regelmäßigem Grundriß
Wannen mit unterschiedlich tiefer Unterseite
Wanschluß einer Flachdach-Abdichtung - Undichtigkeiten am Zinkblechanschluß
Warmdach auf Trapezblechdecke über klimatisiertem Websaal - Aufblähung der PVC-Dachhaut infolge Luftüberdrucks
Warmdach mit Trapezblechdecke über Kühlhalle - Tauwasserbildung durch Wasserdampf-Konvektion

Autoren

		<u>Buch / Band / Seite:</u>
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 121
Buss Harald	Bauschäden Sammlung	Band 4 64
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7 110
Schulz Erich - Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 9 134
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 47
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 18
Arendt	Aachener Bausachverständigentage	1990 101
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 111
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 101
Pfefferkorn Werner	Schadenfreies Bauen	Band 7 15
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 51
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 5 14
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 17
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 30
Schild	Aachener Bausachverständigentage	1983 15
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6 118
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 53
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 60
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 127
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 74
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 79
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 79
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 9 92
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 1 51
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 169
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 151
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 187
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 189
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 169
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 154
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8 138
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 89
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 55
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5 23
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 55
Klopfer Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 3 58
Hauck Walther	Bauschäden Sammlung	Band 2 82
Klaas Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 9 82
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13 17
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 154
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8 82
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 189
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14 140
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 185
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 189
Pfefferkorn Werner	Bauschäden Sammlung	Band 7 89
Schumacher Rainer	Bauschäden Sammlung	Band 7 54
Lohmeyer Gottfried C.O.	Bauschäden Sammlung	Band 9 74
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 139
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 143
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 153
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2 146
Hoch Eberhard	Bauschäden Sammlung	Band 2 22
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 12 24
Ruhe Carsten	Bauschäden Sammlung	Band 8 16

Kapitelüberschriften

Warmdach, mit Flüssigkunststoff saniert - Fehlerhafte Konstruktion und Ausführung
Wärmebedarfsberechnung und tatsächlicher Wärmebedarf, die Abschätzung des Erhöhen Heizkostenaufwandes bei Wärmeschutzmängeln
Wärmebrücken - Beurteilungsmöglichkeiten und Planungsinstrumente
Wärmebrücken und Undichtigkeiten an Rolladenkästen eines Terrassenhauses
Wärmedämm-Maßnahmen und ihre schalltechnischen Konsequenzen
Wärmedämmschicht auf der Betondecke
Wärmedämmschicht unter der Betondecke
Wärmedämm-Verbundsystem auf Ziegelmauerwerk - Risse im Putz, Abzeichnen der Dämmplattenstöße
Wärmedämm-Verbundsysteme o.ä. im Geschoßdeckenbereich
Wärmeschutz an Außenwänden - Innen-, Kern- und Außendämmung/k-Wert und Speichelfähigkeit
Wärmeschutz und notwendige Raumlüftung in Wohngebäuden
Wärmeschutzmaßnahmen durch Innendämmung, Beurteilung und Anwendungsgrenzen aus feutetechnischer Sicht
Wärmestau und Feuchtestau als Ursache von Putzschäden bei Wärmedämmverbundsystemen
Warmwasserheizungs-Stahlrohrleitung unter Schwimmendem Estrich - Außenkorrosionen der Stahlrohre durch Tauwasser
Warmwasserheizungs-Stahlrohrleitungen in Fußbodenkonstruktion - Außenkorrosion der Stahlrohre infolge mangelhaften Korrosionsschutzanstriches
Warmwasserleitung aus Kupferrohr unter Putz Rissebildung in einem Ausdehnungsbogen
Warmwasserspeicher in Kombination mit Heizkessel - Rißbildung im Speicherbehälter infolge Überdruck
Warmwasser-Zentralheizungsanlage in Einfamilienhaus - Verpuffung im Gasheizungskessel
Warmwasserzirkulationsleitung aus Kupferrohr - Wasserschäden infolge Korrosion-Erosion des Rohres
Was muß der Bausachverständige über Schadstoffmissionen im Gebäudeinneren wissen?
Waschbeton-Brüstungsplatten - Ausbrüche von Vorsatzsteinen
Wasseraufnahme von Sichtmauerwerk
Wasserbedarf
Wasserdampfdiffusion
Wasserdampf-Konvektion
Wasserdampfkonvektion durch thermischen Auftrieb in einer Schwimmhalle - Kondensatbildung im Dachrand
Wasserdampf-Konvektion und -Diffusion
Wasserdruckhaltende Abdichtung eines Heizkellers - Grundwassereinbruch
Wasserdurchlässiger Beton
Wassereindringtiefe und Betondeckung
Wasserströmung
Wassertransport durch Bauteile aus wasserundurchlässigem Beton - Schäden und Konstruktive Empfehlungen
Wassertransport und Wasserdampfdiffusion
Wasserundurchlässige Verbindungen von Fugenblechen
Wasserundurchlässigkeit
Wasserzementwert w/z
WC-Trennwände aus Stahlrohrrahmen, Asbestzementplatten und keramischen Wandfliesenbelägen - Wölbung und Rißbildung in Asbestzementplatten und Fliesen
Weichverpreßte Ziegel (z.B. holl. Backsteine)
Weißer Marmorfußboden - Verfärbung infolge organischer und anorganischer Einflüsse
Weißgestrichene Kiefernholzfenster - Gelbfärbung des weißen Lackanstriches
Weitere Untersuchungen
Werkmörtel
Wertminderung bei optischen Mängeln in Verblendfassaden
Witterschutz aus Spanplatten mit Direktbeschichtung
Wind- und Regenundichtigkeiten
Wind- und Regenundichtigkeiten
Wind- und Regenundichtigkeiten
Winddurchlässige Fensteranschlüsse
Wintergärten - Bauphysik und Schadenserfahrung
Wohnungshausdach mit Ziegeldachdeckung - Unzureichender Schallschutz gegen Außenlärm
Wohnungstrenndecken mit Klinkerplatten als Gehbelag - Ungenügender Trittschallschutz
Wohnungstrennwände aus Normalbeton, Mehrschicht-Leichtbauplatten und Beschichtung - Ungenügender Luftschallschutz
Wohnungstrennwände mit Gipskartonplatten verkleidet - Ungenügender Luftschallschutz
Wu-Konstruktionen als anerkannte Regel der Technik
Zement

Autoren

Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 5	44
Achtziger	Aachener Bausachverständigentage	1992	46
Hauser	Aachener Bausachverständigentage	1992	98
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	80
Knop	Aachener Bausachverständigentage	1982	109
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	121
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	114
Thiess Raimar	Bauschäden Sammlung	Band 12	60
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	110
Haferland	Aachener Bausachverständigentage	1984	33
Trümper	Aachener Bausachverständigentage	1982	81
Kießl	Aachener Bausachverständigentage	1992	115
Künzel	Aachener Bausachverständigentage	1989	109
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7	130
Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 3	148
Gerth Dieter	Bauschäden Sammlung	Band1	137
Lehmann Jürgen	Bauschäden Sammlung	Band 2	122
Lehmann Jürgen	Bauschäden Sammlung	Band 2	124
Gerth Dieter	Bauschäden Sammlung	Band1	141
Usemann	Aachener Bausachverständigentage	1988	52
Klopfel Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 5	64
Dahmen	Aachener Bausachverständigentage	1989	41
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	38
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	143
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	140
Kappler Hans Peter	Bauschäden Sammlung	Band 4	28
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	140
Lufsky Karl	Bauschäden Sammlung	Band 3	44
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	17
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	170
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	44
Cziesielski	Aachener Bausachverständigentage	1990	91
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	22
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	175
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	38
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	38
Klopfel Heinz - Soergel Carl - Zirn	Bauschäden Sammlung	Band 2	94
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	41
Warmbrunn Dietmar	Bauschäden Sammlung	Band 8	128
Böttcher Peter - Kossatz Gert	Bauschäden Sammlung	Band 5	94
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	91
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	24
Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	206
Schulze Horst	Schadenfreies Bauen	Band 5	93
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	26
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	42
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	105
Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	128
Lamers	Aachener Bausachverständigentage	1993	108
Brand Bernhard	Bauschäden Sammlung	Band 9	46
Lutz Peter	Bauschäden Sammlung	Band1	115
Lutz Peter	Bauschäden Sammlung	Band 3	108
Gösele Karl	Bauschäden Sammlung	Band1	129
Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	91
Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	24

Buch / Band / Seite:

Kapitelüberschriften

Autoren

Buch / Band / Seite:

Zentrale Elektro-Speicherheizung mit Elektrodenkesseln für ein Hochhaus - Unzureichende Beheizung infolge zu großer Widerstände im Rohrnetz und zu geringem Durchfluss	Bittner Werner - Schaffitzl Werner	Bauschäden Sammlung	Band 3	142
Zentrale Warmwasser-Heizungsanlage im Einrohrsystem - Ungewollte Erwärmung bei abgestellten Heizköperventilen	Bitter Harald - Mangelsdorf Reinhold	Bauschäden Sammlung	Band 5	128
Zentrale Warmwasserversorgung - Schäden durch Korrosion und falsche Rohrverlegung	Mährlein Karl	Bauschäden Sammlung	Band 4	126
Zerstörung von Glasbausteinen	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	70
zerstörung von PVC-Rahmenprofilen	Klein Wolfgang	Schadenfreies Bauen	Band 6	62
Ziegeldachdeckung auf Vordeckung - Wassereindringungen wegen fehlender Regensicherheit und durchlöcherter Vordeckung	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	14
Ziegelmauerwerk eines Viehstalls - Sprengung durch Bauschädliche Salze	Weber Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 4	74
Zu- und Abfahrten von Tiefgaragen - Unzureichende Breite	Wapenhans Wilfried	Bauschäden Sammlung	Band 12	130
Zugabewasser	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	28
Zum Problem der Wärmebrücken - Das Sonderproblem der geometrischen Wärmebrücke	Schild	Aachener Bausachverständigentage	1982	76
Zur Belüftung zweischaliger Flachdächer	Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1982	36
Zur Funktionsweise und Bewährung von zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung	Kirtschig	Aachener Bausachverständigentage	1989	35
Zur Grundsituation des Sachverständigen bei der Beurteilung von Schimmelpilzschäden	Schild	Aachener Bausachverständigentage	1992	33
Zur Prognose der Bewährung neuer Bauweisen, dargestellt am Beispiel der biologischen Bauweisen	Oswald	Aachener Bausachverständigentage	1993	100
Zuschlagstoffe	Brand Bernhard - Glatz Gerhard	Schadenfreies Bauen	Band 14	20
Zuschlagzusammensetzung	Lohmeyer Gottfried C.O.	Schadenfreies Bauen	Band 2	36
Zweigeschossiges Holzhaus mit Wärmedämm-Verbundsystem - Putzschäden im Bereich der Geschoßdecke	Schulze Horst - Radovic Borimir	Bauschäden Sammlung	Band 9	94
Zweilagiger mineralischer Putz als Untergrund für keramische Wandfliesenbeläge und Tapeten - Ablösung von Fliesenbelägen und Tapeten infolge unzureichender Abdichtung	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 1	121
Zweischalige Außenwand mit Stahltrapezprofilen und -kassetten - Wassereindringung durch nicht luftdichte Fugen	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 8	86
Zweischalige Föachdächer in Holzkonstruktion - Durchfeuchtung der Holzschalung durch fehlerhaftes Dachranddetail	Zimmermann Günter	Bauschäden Sammlung	Band 7	32
Zweischalige GUP-Lichtkuppeln in einem einschaligem Flachdach - Kondensatbildung in der Lichtkuppel, Verwitterung der Kupperoberfläche	Klopfner Heinz	Bauschäden Sammlung	Band 2	38
Zweischaliges Flachdach - Beschädigung von Dachhaut und Dachhautträger durch Tauwasser	Schild Erich - Casselmann Hans	Bauschäden Sammlung	Band 3	28
Zweischaliges Flachdach - Punktförmige Wärmebrücken in der unteren Schale	Hauk Walther	Bauschäden Sammlung	Band 2	46
Zweischaliges Flachdach - Quellverformung des Dachhautträgers aus Holzschalung	Hoch Eberhard	Bauschäden Sammlung	Band 2	34
Zweischaliges Flachdach - Rißbildung in Planblockmauerwerk unter kreuzweise gepannter Stahlbetonplatte	Arnds Wolfgang	Bauschäden Sammlung	Band 2	48
Zweischaliges Flachdach (Holzkonstruktion) - Perforierung der PVC-Dachhaut durch Holzwespen	Koch Herbert - Soergel Carl	Bauschäden Sammlung	Band 2	16
Zweischaliges Klinker-Verblendmauerwerk mit Luftschicht - Durchfeuchtungen infolge fehlerhafter Abdichtungen über Stürzen und an Fußpunkten	Klaas Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 12	40
Zweischaliges Mauerwerk mit verputzter Vorsatzschale - Rißanfällige Konstruktion	Künzel Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 12	54
Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Kerndämmung	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	93
Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Luftschicht	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	82
Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Luftschicht - Abplatzungen der Verblendziegel	Kilian Alfred	Bauschäden Sammlung	Band 4	56
Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Luftschicht - Durchfeuchtung im Sockelbereich	Klaas Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 4	58
Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Luftschicht - Rißbildung in der Verblendschale	Klaas Helmut	Bauschäden Sammlung	Band 4	60
zweischaliges Verblendmauerwerk mit Luftschicht - Rissebildung in der KS-Verblendschale	Buss Harald	Bauschäden Sammlung	Band 4	62
Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Luftschicht und Wärmedämmung	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	92
Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Putzschicht	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	100
Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Schalenfuge	Klaas Helmut - Schulz Erich	Schadenfreies Bauen	Band 13	102
Zweischaliges Ziegelmauerwerk mit Schalenfuge - Feuchte Außenwände infolge Schlagregen oder Tauwasser ?	Schulz Erich - Schumacher Ralf	Bauschäden Sammlung	Band 8	48